

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ Рівнеобленерго станом на 01.11.2021

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Сном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Рреж.день,
1	2	3	4	5	6	7
Зарічненський РЕМ						
1	КТП 10/0,4 1x100	1	100	92	75,5	16,5
2	КТП 10/0,4 1x40	2	40	36,8	35,0	1,8
3	КТП 10/0,4 1x100	3	100	92	75,5	16,5
4	КТП 10/0,4 1x100	4	100	92	85,0	7
5	КТП 10/0,4 1x160	5	160	147,2	105,0	42,2
6	КТП 10/0,4 1x100	6	100	92	86,0	6
7	КТП 10/0,4 1x40	7	40	36,8	32,5	4,3
8	КТП 10/0,4 1x100	8	100	92	86,0	6
9	КТП 10/0,4 1x100	9	100	92	75,0	17
10	КТП 10/0,4 1x50	11	50	46	42,0	4
11	КТП 10/0,4 1x100	13	100	92	85,0	7
12	КТП 10/0,4 1x63	14	63	57,96	51,0	6,96
13	КТП 10/0,4 1x160	15	160	147,2	132,5	14,7
14	КТП 10/0,4 1x100	17	100	92	85,5	6,5
15	КТП 10/0,4 1x250	18	250	230	185,0	45
16	КТП 10/0,4 1x63	19	63	57,96	55,5	2,46
17	КТП 10/0,4 1x100	20	100	92	75,5	16,5
18	КТП 10/0,4 1x100	21	100	92	76,0	16
19	КТП 10/0,4 1x160	22	160	147,2	121,5	25,7
20	КТП 10/0,4 1x40	23	40	36,8	35,0	1,8

21	КТП 10/0,4 1x30	24	30	27,6	21,0	6,6
22	ЗТП 10/0,4 1x250+1x200	25	450	257,6	215,5	42,1
23	КТП 10/0,4 1x63	26	63	57,96	45,5	12,46
24	КТП 10/0,4 1x63	27	63	57,96	45,0	12,96
25	ЗТП 10/0,4 2x250	28	500	322	275,0	47
26	КТП 10/0,4 1x160	29	160	147,2	85,5	61,7
27	КТП 10/0,4 1x63	30	63	57,96	45,5	12,46
28	КТП 10/0,4 1x30	32	30	27,6	23,0	4,6
29	ЗТП 10/0,4 1x250	36	250	230	175,0	55
30	КТП 10/0,4 1x60	37	60	55,2	45,5	9,7
31	КТП 10/0,4 1x100	38	100	92	87,0	5
32	КТП 10/0,4 1x63	39	63	57,96	54,0	3,96
33	КТП 10/0,4 1x63	40	63	57,96	48,0	9,96
34	КТП 10/0,4 1x160	41	160	147,2	125,0	22,2
35	КТП 10/0,4 1x160	42	160	147,2	95,5	51,7
36	КТП 10/0,4 1x100	43	100	92	75,0	17
37	КТП 10/0,4 1x100	44	100	92	81,0	11
38	КТП 10/0,4 1x100	45	100	92	85,0	7
39	КТП 10/0,4 1x63	46	63	57,96	45,5	12,46
40	КТП 10/0,4 1x100	47	100	92	72,0	20
41	КТП 10/0,4 1x160	48	160	147,2	125,0	22,2
42	КТП 10/0,4 1x160	49	160	147,2	95,0	52,2
43	КТП 10/0,4 1x100	50	100	92	75,5	16,5
44	КТП 10/0,4 1x100	51	100	92	81,0	11
45	КТП 10/0,4 1x160	52	160	147,2	102,5	44,7
46	КТП 10/0,4 1x100	53	100	92	85,0	7
47	КТП 10/0,4 1x63	54	63	57,96	51,0	6,96
48	КТП 10/0,4 1x100	55	100	92	75,0	17
49	КТП 10/0,4 1x40	56	40	36,8	32,0	4,8
50	КТП 10/0,4 1x25	57	25	23	19,0	4
51	КТП 10/0,4 1x25	58	25	23	20,0	3
52	КТП 10/0,4 1x160	59	160	147,2	105,0	42,2
53	КТП 10/0,4 1x100	60	100	92	75,0	17

54	КТП 10/0,4 1x40	61	40	36,8	25,0	11,8
55	КТП 10/0,4 1x40	62	40	36,8	32,0	4,8
56	КТП 10/0,4 1x63	63	63	57,96	54,0	3,96
57	КТП 10/0,4 1x250	64	250	230	85,0	145
58	КТП 10/0,4 1x60	65	60	55,2	45,0	10,2
59	КТП 10/0,4 1x160	66	160	147,2	115,0	32,2
60	КТП 10/0,4 1x100	67	100	92	85,0	7
61	КТП 10/0,4 1x50	68	50	46	41,5	4,5
62	КТП 10/0,4 1x50	70	50	46	35,5	10,5
63	КТП 10/0,4 1x63	71	63	57,96	55,0	2,96
64	КТП 10/0,4 1x160	72	160	147,2	125,5	21,7
65	КТП 10/0,4 1x63	73	63	57,96	55,0	2,96
66	КТП 10/0,4 1x25	74	25	23	19,5	3,5
67	КТП 10/0,4 1x100	75	100	92	85,0	7
68	КТП 10/0,4 1x100	76	100	92	75,0	17
69	КТП 10/0,4 1x63	77	63	57,96	45,5	12,46
70	КТП 10/0,4 1x63	78	63	57,96	51,0	6,96
71	КТП 10/0,4 1x40	79	40	36,8	35,0	1,8
72	КТП 10/0,4 1x50	80	50	46	35,5	10,5
73	КТП 10/0,4 1x100	81	100	92	87,0	5
74	КТП 10/0,4 1x100	82	100	92	75,0	17
75	КТП 10/0,4 1x100	83	100	92	85,0	7
76	КТП 10/0,4 1x160	84	160	147,2	125,0	22,2
77	КТП 10/0,4 1x63	85	63	57,96	55,5	2,46
78	КТП 10/0,4 1x63	86	63	57,96	55,0	2,96
79	КТП 10/0,4 1x63	87	63	57,96	55,0	2,96
80	КТП 10/0,4 1x100	88	160	147,2	125,0	22,2
81	КТП 10/0,4 1x63	89	63	57,96	56,0	1,96
82	КТП 10/0,4 1x100	90	100	92	87,0	5
83	КТП 10/0,4 1x40	91	40	36,8	35,0	1,8
84	КТП 10/0,4 1x160	92	160	147,2	135,0	12,2
85	КТП 10/0,4 1x160	93	160	147,2	115,5	31,7
86	ЗТП 10/0,4 1x250	94	250	230	155,0	75

87	КТП 10/0,4 1x63	95	63	57,96	56,0	1,96
88	КТП 10/0,4 1x100	96	100	92	85,0	7
89	КТП 10/0,4 1x60	97	60	55,2	51,0	4,2
90	КТП 10/0,4 1x100	98	100	92	84,0	8
91	КТП 10/0,4 1x40	99	40	36,8	31,0	5,8
92	КТП 10/0,4 1x100	100	100	92	85,0	7
93	КТП 10/0,4 1x100	101	100	92	81,5	10,5
94	КТП 10/0,4 1x40	102	40	36,8	31,5	5,3
95	КТП 10/0,4 1x160	103	160	147,2	125,0	22,2
96	КТП 10/0,4 1x100	105	100	92	85,0	7
97	КТП 10/0,4 1x40	106	40	36,8	35,0	1,8
98	КТП 10/0,4 1x40	107	40	36,8	34,0	2,8
99	ЩТП 10/0.4 1x160	108	160	147,2	125,0	22,2
100	КТП 10/0,4 1x40	109	40	36,8	35,0	1,8
101	КТП 10/0,4 1x100	110	100	92	88,0	4
102	КТП 10/0,4 1x100	113	100	92	86,5	5,5
103	КТП 10/0,4 1x100	114	100	92	85,5	6,5
104	КТП 10/0,4 1x250	115	250	230	88,0	142
105	КТП 10/0,4 1x160	116	160	147,2	105,0	42,2
106	КТП 10/0,4 1x160	117	160	147,2	125,0	22,2
107	КТП 10/0,4 1x400	118	400	368	218,0	150
108	ЩТП 10/0.4 1*100	119	100	92	85,0	7
109	КТП 10/0,4 1x60	120	60	55,2	45,5	9,7
110	КТП 10/0,4 1x100	121	100	92	81,5	10,5
111	КТП 10/0,4 1x63	122	63	57,96	54,0	3,96
112	КТП 10/0,4 1x100	123	100	92	88,0	4
113	КТП 10/0,4 1x100	124	100	92	85,0	7
114	КТП 10/0,4 1x63	125	63	57,96	55,0	2,96
115	КТП 10/0,4 1x30	126	30	27,6	26,0	1,6
116	КТП 10/0,4 1x100	127	100	92	85,5	6,5
117	ЗТП 10/0,4 1x160	128	160	147,2	125,0	22,2
118	КТП 10/0,4 1x63	129	63	57,96	48,5	9,46
119	КТП 10/0,4 1x100	130	100	92	88,0	4

120	КТП 10/0,4 1x40	131	40	36,8	35,0	1,8
121	КТП 10/0,4 1x63	132	63	57,96	55,0	2,96
122	ЗТП 10/0,4 1x250+1x400	133	650	322	285,0	37
123	КТП 10/0,4 1x100	134	100	92	85,5	6,5
124	КТП 10/0,4 1x160	136	160	147,2	135,0	12,2
125	КТП 10/0,4 1x100	137	100	92	85,0	7
126	КТП 10/0,4 1x100	139	100	92	85,5	6,5
127	ЗТП 10/0,4 2x250	140	500	460	282,0	178
128	КТП 10/0,4 1x63	141	63	57,96	49,5	8,46
129	КТП 10/0,4 1x250	143	250	230	180,0	50
130	КТП 10/0,4 1x40	144	40	36,8	35,0	1,8
131	КТП 10/0,4 1x160	145	160	147,2	135,0	12,2
132	КТП 10/0,4 1x160	146	160	147,2	125,5	21,7
133	КТП 10/0,4 1x160	148	160	147,2	135,0	12,2
134	КТП 10/0,4 1x100	149	100	92	88,0	4
135	КТП 10/0,4 1x60	150	60	55,2	51,0	4,2
136	КТП 10/0,4 1x40	151	40	36,8	31,0	5,8
137	КТП 10/0,4 1x100	152	100	92	75,0	17
138	КТП 10/0,4 1x160	153	160	147,2	135,5	11,7
139	КТП 10/0,4 1x63	154	63	57,96	55,0	2,96
140	КТП 10/0,4 1x63	155	63	57,96	55,0	2,96
141	КТП 10/0,4 1x100	156	100	92	81,0	11
142	КТП 10/0,4 1x100	157	100	92	75,5	16,5
143	КТП 10/0,4 1x40	158	40	36,8	35,0	1,8
144	КТП 10/0,4 1x100	159	100	92	65,0	27
145	КТП 10/0,4 1x60	160	60	55,2	52,0	3,2
146	КТП 10/0,4 1x250	161	250	230	175,0	55
147	КТП 10/0,4 1x60	162	60	55,2	52,5	2,7
148	КТП 10/0,4 1x160	165	160	147,2	120,5	26,7
149	КТП 10/0,4 1x100	166	100	92	85,0	7
150	ЗТП 10/0,4 1x160	167	160	147,2	140,0	7,2
151	КТП 10/0,4 1x100	168	100	92	85,0	7
152	КТП 10/0,4 1x100	169	100	92	81,5	10,5

153	КТП 10/0,4 1x63	170	63	57,96	57,0	0,96
154	КТП 10/0,4 1x50	171	50	46	45,0	1
155	КТП 10/0,4 1x250	172	250	230	150,0	80
156	КТП 10/0,4 1x250	173	250	230	150,0	80
157	КТП 10/0,4 1x250	174	250	230	150,0	80
158	КТП 10/0,4 1x100	175	100	92	89,0	3
159	КТП 10/0,4 1x250	177	250	230	150,0	80
160	КТП 10/0,4 1x100	178	100	92	81,0	11
161	КТП 10/0,4 1x400	179	400	368	145,0	223
162	КТП 10/0,4 1x250	180	250	230	150,0	80
163	КТП 10/0,4 1x250	181	250	230	145,0	85
164	КТП 10/0,4 1x40	182	40	36,8	34,0	2,8
165	КТП 10/0,4 1x100	184	100	92	85,0	7
166	КТП 10/0,4 1x100	185	100	92	82,0	10
167	ЩТП 10/0,4 1x100	186	100	92	86,0	6
168	КТП 10/0,4 1x40	187	40	36,8	35,0	1,8
169	КТП 10/0,4 1x100	188	100	92	88,0	4
170	КТП 10/0,4 1x50	190	50	46	43,0	3
171	КТП 10/0,4 1x400	191	400	368	105,0	263
172	КТП 10/0,4 1x160	193	160	147,2	135,0	12,2
173	КТП 10/0,4 1x100	194	100	92	88,0	4
174	ЗТП 10/0,4 1x250+1x160	195	410	206,08	185,0	21,08
175	ЗТП 10/0,4 2x400	197	800	515,2	427,0	88,2
176	КТП 10/0,4 1x160	199	160	147,2	135,0	12,2
177	КТП 10/0,4 1x160	201	160	147,2	125,0	22,2
178	КТП 10/0,4 1x63	202	63	57,96	55,0	2,96
179	КТП 10/0,4 1x63	203	63	57,96	55,0	2,96
180	ЗТП 10/0,4 1x250	204	250	230	145,0	85
181	КТП 10/0,4 1x63	205	63	57,96	45,5	12,46
182	КТП 10/0,4 1x100	206	100	92	85,0	7
183	КТП 10/0,4 1x63	207	63	57,96	25,0	32,96
184	КТП 10/0,4 1x100	209	100	92	85,0	7
185	КТП 10/0,4 1x63	211	63	57,96	55,0	2,96

186	КТП 10/0,4 1x160	212	160	147,2	125,0	22,2
187	КТП 10/0,4 1x160	214	160	147,2	135,0	12,2
188	КТП 10/0,4 1x250	215	250	230	150,0	80
189	КТП 10/0,4 1x160	216	160	147,2	145,0	2,2
190	ЗТП 10/0,4 1x1000+1x25	217	1025	32,2	15,5	16,7
191	ЗТП 10/0,4 2x160	219	320	206,08	175,0	31,08
192	ЗТП 10/0,4 1x100	220	100	92	85,0	7
193	КТП 10/0,4 1x100	221	100	92	85,5	6,5
194	КТП 10/0,4 1x160	223	160	147,2	145,0	2,2
195	КТП 10/0,4 1x250	224	250	230	165,0	65
196	КТПП 10/0,4 1x40	229	40	36,8	35,0	1,8
197	КТП 10/0,4 1x100	230	100	92	88,0	4
198	КТП 10/0,4 1x250	231	250	230	155,0	75
199	ЗТП 10/0,4 1x50	232	50	46	44,5	1,5
200	ЗТП 10/0,4 1x160	233	160	147,2	125,0	22,2
201	КТП 10/0,4 1x100	234	100	92	75,5	16,5
202	КТП 10/0,4 1x60	235	60	55,2	45,5	9,7
203	КТП 10/0,4 1x100	236	100	92	85,0	7
204	КТП 10/0,4 1x160	238	160	147,2	145,0	2,2
205	ЗТП 10/0,4 2x250	239	500	322	240,0	82
206	КТП 10/0,4 1x100	240	100	92	86,0	6
207	КТП 10/0,4 1x250	241	250	230	145,0	85
208	КТП 10/0,4 1x160	242	160	147,2	145,0	2,2
209	КТП 10/0,4 1x100	243	100	92	82,0	10
210	КТП 10/0,4 1x100	244	100	92	80,0	12
211	КТПП 10/0,4 1x160	245	160	147,2	75,5	71,7
212	ЗТП 10/0,4 2x250	246	500	322	305,0	17
213	КТП 10/0,4 1x30	247	30	27,6	25,5	2,1
214	КТП 10/0,4 1x63	248	63	57,96	55,5	2,46
215	КТП 10/0,4 1x10	249	10	9,2	7,5	1,7
216	КТП 10/0,4 1x160	250	160	147,2	145,0	2,2
217	КТП 10/0,4 1x63	251	63	57,96	55,0	2,96
218	ЗТП 10/0,4 1x160+1x400	252	560	206,08	165,0	41,08

219	КТП 10/0,4 1x250	253	250	230	145,5	84,5
220	КТП 10/0,4 1x160	254	160	147,2	145,0	2,2
221	КТП 10/0,4 1x40	255	40	36,8	35,0	1,8
222	КТП 10/0,4 1x40	256	40	36,8	35,0	1,8
223	КТП 10/0,4 1x160	257	160	147,2	145,0	2,2
224	КТП 10/0,4 1x160	258	160	147,2	142,0	5,2
225	КТП 10/0,4 1x40	259	40	36,8	35,0	1,8
226	КТП 10/0,4 1x25	260	25	23	20,5	2,5
227	ЗТП 10/0,4 1x40	262	40	36,8	35,0	1,8
228	КТП 10/0,4 1x40	263	40	36,8	35,0	1,8
229	КТП 10/0,4 1x63	264	63	57,96	55,0	2,96
230	КТП 10/0,4 1x63	265	63	57,96	55,0	2,96
231	КТП 10/0,4 1x60	266	60	55,2	48,5	6,7
232	КТП 10/0,4 1x60	267	60	55,2	50,5	4,7
233	КТП 10/0,4 1x250	268	250	230	150,0	80
234	КТП 10/0,4 1x100	269	100	92	65,0	27
235	КТП 10/0,4 1x40	270	40	36,8	35,0	1,8
236	КТП 10/0,4 1x63	271	63	57,96	55,0	2,96
237	КТП 10/0,4 1x63	272	63	57,96	56,0	1,96
238	КТП 10/0,4 1x160	273	160	147,2	145,0	2,2
239	КТП 10/0,4 1x25	274	25	23	18,5	4,5
240	КТП 10/0,4 1x25	275	25	23	21,5	1,5
241	КТП 10/0,4 1x100	276	100	92	85,0	7
242	КТП 10/0,4 1x25	277	25	23	22,0	1
243	ЗТП 10/0,4 2x250	278	500	322	300,0	22
244	КТП 10/0,4 1x100	279	100	92	85,0	7
245	ЗТП 10/0,4 1x250	280	250	230	150,0	80
246	КТП 10/0,4 1x160	281	160	147,2	95,0	52,2
247	ЩТП 10/0.4 1x100	282	100	92	85,0	7
248	КТП 10/0,4 1x100	284	100	92	75,5	16,5
249	КТП 10/0,4 1x40	285	40	36,8	35,0	1,8
250	ЗТП 10/0.4	286	0	0	0,0	0
251	КТП 10/0,4 1x40	287	40	36,8	33,5	3,3

252	ЗТП 10/0,4	288	0	0	0,0	0
253	ЗТП 10/0,4 1x100+1x250	289	350	128,8	210,0	-81,2
254	КТП 10/0,4 1x25	290	25	23	21,5	1,5
255	КТП 10/0,4 1x40	291	40	36,8	35,0	1,8
256	КТП 10/0,4 1x25	292	25	23	22,0	1
257	КТП 10/0,4 1x25	293	25	23	21,5	1,5
258	КТП 10/0,4 1x160	294	160	147,2	145,0	2,2
259	КТП 10/0,4 1x100	296	100	92	85,0	7
260	ЗТП 10/0,4 1x40	297	40	36,8	35,0	1,8
261	КТП 10/0,4 1x100	300	100	92	65,5	26,5
262	КТП 10/0,4 1x100	302	100	92	84,0	8
263	КТП 10/0,4 1x40	303	40	36,8	35,0	1,8
264	КТП 10/0,4 1x10	304	10	9,2	8,5	0,7
265	КТП 10/0,4 1x63	305	63	57,96	55,0	2,96
266	КТП 10/0,4 1x160	306	160	147,2	135,0	12,2
267	КТП 10/0,4 1x100	307	100	92	76,0	16
268	ЗТП 10/0,4 1x400	308	400	368	155,0	213
269	КТП 10/0,4 1x100	310	100	92	55,0	37
270	КТП 10/0,4 1x25	311	25	23	15,0	8
271	КТП 10/0,4 1x10	315	10	9,2	8,5	0,7
272	ЗТП 10/0,4 1x250	316	250	230	165,0	65
273	КТП 10/0,4 1x25	317	25	23	15,5	7,5
274	КТП 10/0,4 1x63	319	63	57,96	25,5	32,46
275	КТП 10/0,4 1x160	320	160	147,2	105,0	42,2
276	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	321	410	206,08	145,5	60,58
277	ЗТП 10/0,4 1x40	322	40	36,8	32,0	4,8
278	КТП 10/0,4 1x100	324	100	92	85,0	7
279	КТП 10/0,4 1x30	325	30	27,6	25,5	2,1
280	КТП 10/0,4 1x100	326	100	92	85,0	7
281	КТП 10/0,4 1x160	327	160	147,2	127,0	20,2
282	КТП 10/0,4 1x160	328	160	147,2	125,0	22,2
283	КТП 10/0,4 1x63	329	63	57,96	56,0	1,96
284	КТП 10/0,4 1x100	330	100	92	90,0	2

285	КТП 10/0,4 1x63	331	63	57,96	55,0	2,96
286	КТП 10/0,4 1x60	332	60	55,2	45,5	9,7
287	КТП 10/0,4 1x160	333	160	147,2	105,5	41,7
288	ЗТП 10/0,4 1x250+1x400	334	650	322	215,5	106,5
289	ЗТП 10/0,4 1x160	335	160	147,2	135,0	12,2
290	КТП 10/0,4 1x160	339	160	147,2	135,0	12,2
291	КТП 10/0,4 1x100	340	100	92	82,0	10
292	КТП 10/0,4 1x100	342	100	92	79,5	12,5
293	КТП 10/0,4 1x100	343	100	92	85,0	7
294	КТП 10/0,4 1x100	344	100	92	90,0	2
295	КТП 10/0,4 1x40	347	40	36,8	35,0	1,8
296	КТП 10/0,4 1x160	349	160	147,2	145,0	2,2
297	КТП 10/0,4 1x25	350	25	23	18,5	4,5
298	КТП 10/0,4 1x100	351	100	92	85,5	6,5
299	КТП 10/0,4 1x60	352	60	55,2	47,0	8,2
300	КТП 10/0,4 1x63	356	63	57,96	55,0	2,96
301	КТП 10/0,4 1x40	357	40	36,8	35,0	1,8
302	КТП 10/0,4 1x63	358	63	57,96	45,0	12,96
303	КТП 10/0,4 1x63	359	63	57,96	52,0	5,96
304	КТП 10/0,4 1x60	360	60	55,2	49,0	6,2
305	КТП 10/0,4 1x100	361	100	92	86,0	6
306	КТП 10/0,4 1x100	362	100	92	85,0	7
307	КТП 10/0,4 1x60	363	60	55,2	49,0	6,2
308	КТП 10/0,4 1x160	364	160	147,2	138,0	9,2
309	КТП 10/0,4 1x63	365	63	57,96	54,0	3,96
310	КТП 10/0,4 1x63	366	63	57,96	55,0	2,96
311	КТП 10/0,4 1x63	367	63	57,96	53,0	4,96
312	КТП 10/0,4 1x160	368	160	147,2	125,0	22,2
313	КТП 10/0,4 1x40	369	40	36,8	33,5	3,3
314	КТП 10/0,4 1x160	370	160	147,2	141,5	5,7
315	КТП 10/0,4 1x63	373	63	57,96	55,0	2,96