

**Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ Рівнеобленерго станом на 01.11.2021р.**

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Сном	Максимально допустима потужність підстанції, Р <sub>макс.</sub> ,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Р <sub>реж.день</sub> , кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Р <sub>рез.дозв.пот.</sub> , кВт
1	2	3	4	5	6	7
<b>Рівненський РЕМ</b>						
1	ЗТП 10/0,4 2x400+2x250	1	1300	837,2	522,0	315,2
2	КТП 10/0,4 1x100	2	100	92	45,3	46,7
3	ЗТП 10/0,4 2x400	3	800	515,2	55,9	459,3
4	КТП 10/0,4 1x160	4	160	147,2	30,0	117,2
5	КТП 10/0,4 1x100	5	100	92	35,3	56,7
6	КТП 10/0,4 1x100	6	100	92	24,1	67,9
7	КТП 10/0,4 1x63	7	63	57,96	44,1	13,8
8	КТП 10/0,4 1x100	8	100	92	20,6	71,4
9	КТП 10/0,4 1x40	9	40	36,8	34,1	2,7
10	КТП 10/0,4 1x160	10	160	147,2	63,5	83,7
11	КТП 10/0,4 1x100	11	100	92	76,4	15,6
12	КТП 10/0,4 1x63	12	63	57,96	31,2	26,8
13	КТП 10/0,4 1x100	13	63	57,96	54,5	3,5
14	КТП 10/0,4 1x100	15	100	92	44,1	47,9
15	КТП 10/0,4 1x100	16	100	92	22,9	69,1
16	КТП 10/0,4 1x160	17	160	147,2	34,7	112,5
17	КТП 10/0,4 1x250	18	250	230	47,1	182,9
18	КТП 10/0,4 1x63	19	63	57,96	50,4	7,6
19	КТП 10/0,4 1x100	20	100	92	52,9	39,1
20	КТП 10/0,4 1x160	21	160	147,2	30,0	117,2
21	КТП 10/0,4 1x100	22	100	92	1,2	90,8
22	КТП 10/0,4 1x100	23	100	92	44,7	47,3
23	КТП 10/0,4 1x100	24	100	92	24,7	67,3
24	КТП 10/0,4 1x60	25	60	55,2	24,7	30,5
25	КТП 10/0,4 1x100	26	100	92	14,7	77,3
26	КТП 10/0,4 1x63	27	63	57,96	21,2	36,8

27	КТП 10/0,4 1x100	28	100	92	28,8	63,2
28	КТП 10/0,4 1x100	29	100	92	24,1	67,9
29	КТП 10/0,4 1x50	30	50	46	42,5	3,5
30	КТП 10/0,4 1x160	31	160	147,2	27,6	119,6
31	КТП 10/0,4 1x63	32	63	57,96	26,5	31,5
32	КТП 10/0,4 1x63	33	63	57,96	21,2	36,8
33	КТП 10/0,4 1x250	34	250	230	54,7	175,3
34	КТП 10/0,4 1x100	35	100	92	22,4	69,6
35	КТП 10/0,4 1x160	37	160	147,2	44,7	102,5
36	КТП 10/0,4 1x160	39	160	147,2	96,5	50,7
37	КТП 10/0,4 1x160	40	160	147,2	82,9	64,3
38	КТП 10/0,4 1x160	42	160	147,2	15,9	131,3
39	ЗТП 10/0,4 1x315	43	315	289,8	30,0	259,8
40	КТП 10/0,4 1x100	44	100	92	58,5	33,5
41	КТП 10/0,4 1x160	45	160	147,2	58,2	89,0
42	КТП 10/0,4 1x250	46	250	230	67,1	162,9
43	ЗТП 10/0,4 1x250	47	250	230	77,1	152,9
44	КТП 10/0,4 1x100	49	100	92	34,7	57,3
45	КТП 10/0,4 1x100	50	100	92	83,5	8,5
46	КТП 10/0,4 1x100	51	100	92	25,9	66,1
47	КТП 10/0,4 1x100	52	100	92	35,3	56,7
48	МТП 10/0,4 1x101	53	100	92	45,0	47,0
49	КТП 10/0,4 1x250	55	250	230	157,0	73,0
50	КТП 10/0,4 1x63	58	63	57,96	20,6	37,4
51	КТП 10/0,4 1x60	61	60	55,2	14,7	40,5
52	КТП 10/0,4 1x160	65	160	147,2	12,4	134,8
53	КТП 10/0,4 1x100	66	100	92	5,3	86,7
54	КТП 10/0,22 1x10	67	10	9,2	2,9	6,3
55	КТП 10/0,4 1x250	68	250	230	28,2	201,8
56	КТП 10/0,4 1x160	70	160	147,2	50,0	97,2
57	КТП 10/0,4 1x100	71	100	92	29,4	62,6
58	КТП 10/0,4 1x25	72	25	23	10,0	13,0
59	КТП 10/0,4 1x160	74	160	147,2	82,9	64,3
60	КТП 10/0,4 1x160	75	160	147,2	19,4	127,8
61	КТП 10/0,4 1x63	76	63	57,96	10,0	48,0
62	КТП 10/0,4 1x400	78	400	368	20,0	348,0
63	КТП 10/0,4 1x40	79	40	36,8	8,8	28,0
64	КТП 10/0,4 1x100	80	100	92	34,1	57,9
65	КТП 10/0,4 1x100	81	100	92	23,5	68,5

66	КТП 10/0,4 1x100	82	100	92	17,1	74,9
67	КТП 10/0,4 1x100	83	100	92	19,4	72,6
68	КТП 10/0,4 1x100	84	100	92	14,1	77,9
69	КТП 10/0,4 1x100	85	100	92	6,5	85,5
70	КТП 10/0,4 1x63	86	63	57,96	21,2	36,8
71	КТП 10/0,4 1x100	87	100	92	37,1	54,9
72	КТП 10/0,4 1x63	88	63	57,96	9,4	48,5
73	КТП 10/0,4 1x100	89	100	92	12,9	79,1
74	КТП 10/0,4 1x160	90	160	147,2	6,5	140,7
75	КТП 10/0,4 1x100	91	100	92	30,6	61,4
76	КТП 10/0,4 1x160	92	160	147,2	22,9	124,3
77	КТП 10/0,4 1x100	94	100	92	30,0	62,0
78	КТП 10/0,4 1x60	95	60	55,2	17,1	38,1
79	КТП 10/0,4 1x160	96	160	147,2	55,3	91,9
80	КТП 10/0,4 1x100	97	100	92	20,6	71,4
81	КТП 10/0,4 1x160	98	250	230	41,2	188,8
82	КТП 10/0,4 1x160	100	160	147,2	52,3	94,9
83	КТПП 10/0,4 1x250	101	250	230	41,8	188,2
84	КТП 10/0,4 1x250	102	250	230	19,4	210,6
85	КТП 10/0,4 1x160	103	160	147,2	18,8	128,4
86	КТП 10/0,4 1x160	104	160	147,2	17,6	129,6
87	КТП 10/0,4 1x100	105	100	92	12,4	79,6
88	КТП 10/0,4 1x250	106	250	230	15,3	214,7
89	ЗТП 10/0,4 1x160	107	160	147,2	5,3	141,9
90	КТП 10/0,4 1x250	108	250	230	41,2	188,8
91	КТП 10/0,4 1x40	109	40	36,8	30,0	6,8
92	КТП 10/0,4 1x100	110	100	92	2,9	89,1
93	КТП 10/0,4 1x160	113	160	147,2	32,4	114,8
94	КТП 10/0,4 1x160	114	160	147,2	14,7	132,5
95	КТП 10/0,4 1x63	117	63	57,96	17,6	40,3
96	КТП 10/0,4 1x63	118	63	57,96	13,5	44,4
97	КТП 10/0,4 1x63	119	63	57,96	19,4	38,5
98	КТП 10/0,4 1x160	120	160	147,2	29,4	117,8
99	КТП 10/0,4 1x160	121	160	147,2	0,0	147,2
100	КТП 10/0,4 1x160	123	160	147,2	44,1	103,1
101	ЗТП 10/0,4 2x250	124	500	322	1,8	320,2
102	КТП 10/0,4 1x250	125	250	230	26,5	203,5
103	КТП 10/0,4 1x160	127	160	147,2	27,6	119,6
104	КТП 10/0,4 1x100	128	100	92	25,3	66,7

105	КТП 10/0,4 1x250	129	250	230	18,2	211,8
106	КТП 10/0,4 1x250	130	250	230	45,3	184,7
107	КТП 10/0,4 1x100	131	100	92	4,7	87,3
108	ЗТП 10/0,4 2x250	132	500	322	0,0	322,0
109	КТП 10/0,4 1x40	133	160	147,2	11,8	135,4
110	КТП 10/0,4 1x100	134	100	92	14,1	77,9
111	КТП 10/0,4 1x160	135	160	147,2	41,8	105,4
112	КТП 10/0,4 1x160	136	63	57,96	17,1	40,9
113	КТП 10/0,4 1x250	137	250	230	32,9	197,1
114	КТП 10/0,4 1x160	140	160	147,2	45,9	101,3
115	КТП 10/0,4 1x63	141	63	57,96	18,2	39,7
116	КТП 10/0,4 1x100	142	100	92	25,9	66,1
117	КТП 10/0,4 1x100	143	100	92	35,9	56,1
118	КТП 10/0,4 1x250	144	250	230	59,4	170,6
119	КТП 10/0,4 1x160	145	160	147,2	47,6	99,6
120	КТП 10/0,4 1x250	146	250	230	72,9	157,1
121	КТП 10/0,4 1x160	147	160	147,2	47,1	100,1
122	КТП 10/0,4 1x160	148	160	147,2	22,9	124,3
123	КТП 10/0,4 1x250	150	250	230	70,6	159,4
124	КТП 10/0,4 1x100	151	100	92	22,9	69,1
125	КТП 10/0,4 1x100	153	100	92	17,1	74,9
126	КТП 10/0,4 1x160	154	160	147,2	22,4	124,8
127	КТП 10/0,4 1x160	155	160	147,2	7,1	140,1
128	КТП 10/0,4 1x40	156	40	36,8	7,1	29,7
129	КТП 10/0,4 1x100	157	100	92	31,8	60,2
130	КТП 10/0,4 1x100	158	100	92	74,5	17,5
131	КТП 10/0,4 1x250	160	250	230	18,2	211,8
132	ЗТП 10/0,4 1x250	161	250	230	59,4	170,6
133	КТП 10/0,4 1x100	162	100	92	53,5	38,5
134	КТП 10/0,4 1x250	163	250	230	72,4	157,6
135	КТП 10/0,4 1x25	164	25	23	26,5	-3,5
136	КТП 10/0,4 1x100	165	100	92	38,2	53,8
137	КТП 10/0,4 1x100	166	100	92	6,5	85,5
138	КТП 10/0,4 1x100	168	100	92	57,6	34,4
139	КТП 10/0,4 1x160	169	160	147,2	64,7	82,5
140	КТП 10/0,4 1x250	171	250	230	32,4	197,6
141	КТП 10/0,4 1x160	172	160	147,2	54,1	93,1
142	КТП 10/0,4 1x160	173	160	147,2	44,1	103,1
143	КТП 10/0,4 1x160	175	160	147,2	14,7	132,5

144	ЗТП 10/0,4 1x100+1x400	176	500	128,8	0,6	128,2
145	ЗТП 10/0,4 1x250	177	250	230	50,6	179,4
146	КТП 10/0,4 1x160	178	160	147,2	2,4	144,8
147	КТП 10/0,4 1x160	180	160	147,2	38,8	108,4
148	КТП 10/0,4 1x25	181	25	23	12,4	10,6
149	КТП 10/0,4 1x40	182	40	36,8	7,6	29,2
150	КТП 10/0,4 1x100	183	100	92	15,3	76,7
151	КТП 10/0,4 1x100	184	160	147,2	35,9	111,3
152	КТП 10/0,4 1x160	185	160	147,2	53,5	93,7
153	КТП 10/0,4 1x63	186	63	57,96	11,2	46,8
154	КТП 10/0,4 1x250	187	250	230	9,4	220,6
155	КТП 10/0,4 1x63	190	100	92	57,6	34,4
156	КТП 10/0,4 1x100	191	100	92	72,4	19,6
157	КТП 10/0,4 1x160	192	160	147,2	21,8	125,4
158	КТП 10/0,4 1x100	193	100	92	43,5	48,5
159	КТП 10/0,4 1x40	194	40	36,8	12,4	24,4
160	КТП 10/0,4 1x250	195	250	230	48,8	181,2
161	КТП 10/0,4 1x160	196	160	147,2	121,4	25,8
162	КТП 10/0,4 1x160	197	160	147,2	50,6	96,6
163	КТП 10/0,4 1x63	199	63	57,96	20,6	37,4
164	КТП 10/0,4 1x160	200	160	147,2	21,2	126,0
165	КТП 10/0,4 1x40	202	40	36,8	10,0	26,8
166	КТП 10/0,4 1x100	203	100	92	12,9	79,1
167	КТП 10/0,4 1x160	204	160	147,2	50,6	96,6
168	КТП 10/0,4 1x160	205	160	147,2	43,5	103,7
169	КТП 10/0,4 1x100	206	100	92	0,0	92,0
170	КТП 10/0,4 1x100	207	100	92	36,5	55,5
171	КТП 10/0,4 1x40	209	40	36,8	8,8	28,0
172	КТП 10/0,4 1x250	210	250	230	12,4	217,6
173	КТП 10/0,4 1x100	211	100	92	61,8	30,2
174	КТП 10/0,4 1x63	212	63	57,96	0,6	57,4
175	КТП 10/0,4 1x100	213	100	92	35,3	56,7
176	КТП 10/0,4 1x50	214	50	46	6,5	39,5
177	КТП 10/0,4 1x250	215	250	230	5,9	224,1
178	КТП 10/0,4 1x25	216	25	23	3,5	19,5
179	КТП 10/0,4 1x63	218	63	57,96	32,9	25,0
180	КТП 10/0,4 1x160	219	160	147,2	138,2	9,0
181	КТП 10/0,4 1x100	220	100	92	41,2	50,8
182	КТП 10/0,4 1x160	221	160	147,2	35,3	111,9

183	ЗТП 10/0,4 2x6300	222	1260	811,44	421,0	390,4
184	КТП 10/0,4 1x250	223	250	230	156,0	74,0
185	КТП 10/0,4 1x250	224	250	230	156,0	74,0
186	КТП 10/0,4 1x250	226	250	230	31,2	198,8
187	ЗТП 10/0,4 2x250	228	500	322	60,0	262,0
188	КТП 10/0,4 1x250	230	250	230	30,0	200,0
189	КТП 10/0,4 1x160	231	160	147,2	41,8	105,4
190	КТП 10/0,4 1x400	233	400	368	11,8	356,2
191	ЗТП 10/0,4 1x400	235	400	368	118,2	249,8
192	КТП 10/0,4 1x160	239	160	147,2	30,0	117,2
193	ЗТП 10/0,4 1x100	240	100	92	31,8	60,2
194	КТП 10/0,22 1x10	241	10	9,2	3,5	5,7
195	ЗТП 10/0,4 1x160	242	160	147,2	21,2	126,0
196	КТП 10/0,4 1x100	244	100	92	25,9	66,1
197	КТП 10/0,4 1x100	245	100	92	8,2	83,8
198	КТП 10/0,4 1x60	246	60	55,2	17,1	38,1
199	КТП 10/0,4 1x25	247	25	23	8,2	14,8
200	КТП 10/0,4 1x100	248	100	92	11,2	80,8
201	КТП 10/0,4 1x250	249	250	230	0,6	229,4
202	КТП 10/0,4 1x160	250	160	147,2	26,5	120,7
203	КТП 10/0,4 1x63	252	63	57,96	3,5	54,4
204	КТП 10/0,4 1x40	255	40	36,8	5,9	30,9
205	КТП 10/0,4 1x100	257	100	92	54,1	37,9
206	КТП 10/0,4 1x160	258	160	147,2	43,5	103,7
207	КТП 10/0,4 1x100	259	100	92	18,2	73,8
208	КТП 10/0,4 1x100	260	100	92	48,2	43,8
209	КТП 10/0,4 1x100	261	100	92	18,8	73,2
210	КТП 10/0,4 1x100	262	100	92	24,1	67,9
211	КТП 10/0,4 1x100	263	100	92	41,8	50,2
212	КТП 10/0,4 1x160	265	160	147,2	26,5	120,7
213	КТП 10/0,4 1x160	267	160	147,2	56,5	90,7
214	КТП 10/0,4 1x400	268	400	368	21,2	346,8
215	КТП 10/0,4 1x160	270	160	147,2	63,5	83,7
216	КТП 10/0,4 1x100	271	100	92	55,9	36,1
217	КТП 10/0,4 1x250	272	250	230	67,1	162,9
218	КТП 10/0,4 1x200	273	200	184	57,6	126,4
219	ЗТП 10/0,4 1x400	274	400	368	28,2	339,8
220	КТП 10/0,4 1x100	275	100	92	18,8	73,2
221	КТП 10/0,4 1x100	276	100	92	35,3	56,7

222	КТП 10/0,4 1x25	277	25	23	2,4	20,6
223	КТП 10/0,4 1x25	278	25	23	17,60	5,4
224	ЗТП 10/0,4 1x250	279	250	230	51,8	178,2
225	КТП 10/0,4 1x400	280	400	368	16,5	351,5
226	КТП 10/0,4 1x160	282	160	147,2	37,6	109,6
227	КТП 10/0,4 1x160	284	160	147,2	52,4	94,8
228	ЗТП 10/0,4 2x250	285	500	322	18,8	303,2
229	КТП 10/0,4 1x160	286	160	147,2	5,9	141,3
230	КТП 10/0,4 1x160	287	160	147,2	30,0	117,2
231	КТП 10/0,4 1x100	288	100	92	26,5	65,5
232	КТП 10/0,4 1x400	290	400	368	18,2	349,8
233	КТП 10/0,4 1x40	291	40	36,8	11,8	25,0
234	КТП 10/0,4 1x100	292	100	92	14,7	77,3
235	КТП 10/0,4 1x160	294	160	147,2	23,5	123,7
236	КТП 10/0,4 1x250	295	250	230	54,1	175,9
237	КТП 10/0,4 1x100	296	100	92	14,1	77,9
238	КТП 10/0,4 1x63	297	63	57,96	31,6	26,4
239	КТП 10/0,4 1x100	298	100	92	11,8	80,2
240	ЗТП 10/0,4 1x400+1x250	300	650	322	22,9	299,1
241	КТП 10/0,4 1x160	301	160	147,2	47,1	100,1
242	КТП 10/0,4 1x160	305	160	147,2	27,6	119,6
243	КТП 10/0,4 1x160	306	160	147,2	3,5	143,7
244	КТП 10/0,4 1x160	307	160	147,2	20,6	126,6
245	КТП 10/0,4 1x160	308	160	147,2	24,1	123,1
246	КТП 10/0,4 1x400	309	400	368	17,6	350,4
247	КТП 10/0,4 1x63	310	63	57,96	0,0	58,0
248	КТП 10/0,4 1x400	312	400	368	17,6	350,4
249	КТП 10/0,4 1x100	313	100	92	35,9	56,1
250	КТП 10/0,4 1x250	315	250	230	24,7	205,3
251	КТП 10/0,4 1x100	316	100	92	31,2	60,8
252	КТП 10/0,4 1x250	317	250	230	58,8	171,2
253	КТП 10/0,4 1x180	318	180	165,6	27,6	138,0
254	КТП 10/0,4 1x100	320	100	92	26,5	65,5
255	КТП 10/0,4 1x160	321	160	147,2	44,1	103,1
256	КТП 10/0,4 1x100	322	100	92	20,6	71,4
257	КТП 10/0,4 1x315	323	315	289,8	29,4	260,4
258	КТП 10/0,4 1x250	324	250	230	185,0	45,0
259	ЗТП 10/0,4 2x400	325	800	515,2	2,9	512,3
260	КТП 10/0,4 1x400	326	400	368	3,5	364,5

261	КТП 10/0,4 1x160	327	160	147,2	21,2	126,0
262	КТП 10/0,4 1x63	328	63	57,96	15,9	42,1
263	КТП 10/0,4 1x160	329	160	147,2	16,5	130,7
264	КТП 10/0,4 1x30	330	30	27,6	2,9	24,7
265	КТП 10/0,4 1x63	332	63	57,96	14,7	43,3
266	КТП 10/0,4 1x250	333	250	230	2,4	227,6
267	КТП 10/0,4 1x100	334	100	92	17,1	74,9
268	ЗТП 10/0,4 2x250	335	500	322	7,1	314,9
269	КТП 10/0,4 1x200	336	20	18,4	3,5	14,9
270	КТП 10/0,4 1x63	337	63	57,96	26,5	31,5
271	КТП 10/0,4 1x100	339	100	92	14,7	77,3
272	КТП 10/0,4 1x100	340	100	92	31,8	60,2
273	КТП 10/0,4 1x100	341	100	92	32,4	59,6
274	КТП 10/0,4 1x250	342	250	230	76,5	153,5
275	КТП 10/0,4 1x40	344	40	36,8	41,1	-4,3
276	ЗТП 10/0,4 1x250	345	250	230	54,0	176,0
277	КТП 10/0,4 1x250	346	250	230	12,4	217,6
278	КТП 10/0,4 1x250	348	250	230	40,0	190,0
279	КТП 10/0,4 1x25	349	25	23	0,0	23,0
280	КТП 10/0,4 1x63	350	63	57,96	15,3	42,7
281	ЗТП 10/0,4 2x250	351	500	322	75,3	246,7
282	КТП 10/0,4 1x160	352	160	147,2	100,0	47,2
283	КТП 10/0,4 1x63	353	63	57,96	35,9	22,1
284	КТП 10/0,4 1x63	354	63	57,96	21,8	36,2
285	КТП 10/0,4 1x40	357	40	36,8	20,6	16,2
286	ЗТП 10/0,4 1x100	358	100	92	11,8	80,2
287	КТП 10/0,4 1x400	359	400	368	55,3	312,7
288	ЗТП 10/0,4 1x250	360	250	230	77,6	152,4
289	КТП 10/0,4 1x160	361	160	147,2	17,6	129,6
290	КТП 10/0,4 1x100	362	100	92	59,4	32,6
291	КТП 10/0,4 1x100	363	100	92	38,2	53,8
292	КТП 10/0,4 1x400	364	400	368	47,1	320,9
293	ЗТП 10/0,4 2x160	366	320	206,08	38,2	167,8
294	КТП 10/0,4 1x100	367	100	92	57,6	34,4
295	КТП 10/0,4 1x63	368	63	57,96	0,6	57,4
296	КТП 10/0,4 1x160	369	160	147,2	49,4	97,8
297	МТП 10/0,4 1x25	370	25	23	0,0	23,0
298	КТП 10/0,4 1x100	372	100	92	0,0	92,0
299	КТП 10/0,4 1x250	373	250	230	3,5	226,5



300	КТП 10/0,4 1x40	374	40	36,8	26,5	10,3
301	КТП 10/0,4 1x63	375	63	57,96	4,7	53,3
302	КТП 10/0,4 1x100	376	100	92	38,8	53,2
303	КТП 10/0,4 1x250	377	250	230	26,5	203,5
304	КТП 10/0,4 1x160	379	160	147,2	27,6	119,6
305	КТП 10/0,4 1x100	380	100	92	24,1	67,9
306	КТП 10/0,4 1x100	381	100	92	5,3	86,7
307	КТП 10/0,4 1x100	382	100	92	29,4	62,6
308	КТП 10/0,4 1x63	383	63	57,96	0,6	57,4
309	ЗТП 10/0,4 2x250	384	500	322	45,9	276,1
310	ЗТП 10/0,4 1x400+1x630	385	1030	515,2	77,6	437,6
311	КТП 10/0,4 1x100	387	100	92	29,4	62,6
312	КТП 10/0,4 1x250	388	250	230	70,0	160,0
313	КТП 10/0,4 1x100	389	100	92	24,7	67,3
314	КТП 10/0,4 1x60	390	100	92	18,8	73,2
315	КТП 10/0,4 1x160	391	160	147,2	38,2	109,0
316	ЗТП 10/0,4 2x400	392	800	515,2	35,3	479,9
317	КТП 10/0,4 1x63	394	63	57,96	18,2	39,7
318	КТП 10/0,4 1x400	395	400	368	60,0	308,0
319	КТП 10/0,4 1x100	399	100	92	43,5	48,5
320	КТП 10/0,4 1x400	400	400	368	7,6	360,4
321	ЗТП 10/0,4 1x400+1x315	401	715	405,72	140,6	265,1
322	ЗТП 10/0,4 1x160+1x100	404	260	128,8	25,9	102,9
323	КТП 10/0,4 1x160	405	160	147,2	0,0	147,2
324	ЗТП 10/0,4 2x160	406	320	206,08	30,0	176,1
325	КТПП 10/0,4 1x250	407	250	230	6,5	223,5
326	КТП 10/0,4 1x63	408	63	57,96	20,6	37,4
327	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	409	410	206,08	8,2	197,8
328	КТП 10/0,4 1x25	411	25	23	6,5	16,5
329	КТП 10/0,4 1x100	414	100	92	11,8	80,2
330	КТП 10/0,4 1x160	415	160	147,2	14,1	133,1
331	ЗТП 10/0,4 1x400+1x160	416	560	206,08	26,5	179,6
332	КТП 10/0,4 1x60	418	60	55,2	24,7	30,5
333	ЗТП 10/0,4 2x160	419	320	206,08	35,3	170,8
334	ЗТП 10/0,4 2x400	420	800	515,2	17,6	497,6
335	КТП 10/0,4 1x400	426	400	368	59,4	308,6
336	КТП 10/0,4 1x250	429	250	230	25,3	204,7
337	КТП 10/0,4 1x63	430	63	57,96	13,5	44,4
338	ЗТП 10/0,4 1x400+1x250	431	650	322	49,4	272,6

339	КТП 10/0,4 1x160	432	160	147,2	15,9	131,3
340	КТП 10/0,4 1x50	433	50	46	7,1	38,9
341	КТП 10/0,4 1x40	434	40	36,8	6,5	30,3
342	КТП 10/0,4 1x400	435	400	368	9,4	358,6
343	ЗТП 10/0,4 2x250	436	500	322	82,9	239,1
344	КТП 10/0,4 1x40	437	40	36,8	4,7	32,1
345	КТП 10/0,4 1x250	439	250	230	77,6	152,4
346	ЗТП 10/0,4 2x250	440	500	322	20,0	302,0
347	МТП 10/0,4 1x100	442	100	92	56,0	36,0
348	КТП 10/0,4 1x100	443	100	92	31,8	60,2
349	КТП 10/0,4 1x160	444	250	230	39,4	190,6
350	КТП 10/0,4 1x10	445	10	9,2	8,7	0,5
351	КТП 10/0,4 1x100	446	100	92	28,2	63,8
352	КТП 10/0,4 1x250	447	250	230	40,6	189,4
353	КТП 10/0,4 1x160	448	160	147,2	44,1	103,1
354	ЗТП 10/0,4 2x160	451	320	206,08	56,5	149,6
355	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	452	410	206,08	11,8	194,3
356	КТП 10/0,4 1x63	453	63	57,96	11,2	46,8
357	КТП 10/0,4 1x100	454	100	92	20,6	71,4
358	КТП 10/0,4 1x63	455	63	57,96	5,3	52,7
359	КТП 10/0,4 1x25	456	25	23	1,2	21,8
360	ВТП 10/0,22 1x20	457	20	18,4	1,8	16,6
361	КТП 10/0,4 1x40	460	40	36,8	4,7	32,1
362	КТП 10/0,4 1x100	461	100	92	17,6	74,4
363	КТП 10/0,4 1x63	462	63	57,96	16,5	41,5
364	КТП 10/0,4 1x63	463	63	57,96	14,7	43,3
365	ЗТП 10/0,4 2x250	464	500	322	23,5	298,5
366	КТП 10/0,4 1x63	466	100	92	22,9	69,1
367	КТП 10/0,4 1x160	467	160	147,2	34,1	113,1
368	КТП 10/0,4 1x100	469	100	92	47,1	44,9
369	КТП 10/0,4 1x160	470	160	147,2	38,8	108,4
370	КТП 10/0,4 1x100	471	100	92	40,0	52,0
371	КТП 10/0,4 1x160	472	160	147,2	55,9	91,3
372	ЗТП 10/0,4 2x400	473	800	515,2	21,2	494,0
373	КТПП 10/0,4 1x250	474	250	230	4,7	225,3
374	КТП 10/0,4 1x160	475	160	147,2	55,9	91,3
375	КТП 10/0,4 1x40	477	40	36,8	15,3	21,5
376	КТП 10/0,4 1x100	478	100	92	24,7	67,3
377	ЗТП 10/0,4 1x400	480	400	368	53,5	314,5

378	КТП 10/0,4 1x100	482	100	92	12,4	79,6
379	КТП 10/0,4 1x40	483	40	36,8	8,2	28,6
380	КТП 10/0,4 1x100	484	100	92	0,6	91,4
381	КТП 10/0,4 1x40	485	100	92	12,9	79,1
382	ЗТП 10/0,4 2x400	486	800	515,2	24,1	491,1
383	КТП 10/0,4 1x63	488	63	57,96	8,2	49,7
384	КТП 10/0,4 1x100	489	100	92	18,8	73,2
385	КТП 10/0,4 1x40	490	40	36,8	9,4	27,4
386	КТП 10/0,4 1x40	491	40	36,8	5,3	31,5
387	КТП 10/0,4 1x250	492	250	230	35,9	194,1
388	КТП 10/0,4 1x25	493	25	23	0,0	23,0
389	ЗТП 10/0,4 2x400	494	800	515,2	24,1	491,1
390	ЗТП 10/0,4 1x160	495	160	147,2	25,9	121,3
391	ЗТП 10/0,4 1x400+1x160	499	560	206,08	70,0	136,1
392	КТП 10/0,4 1x250	500	250	230	21,2	208,8
393	КТП 10/0,4 1x250	501	250	230	36,5	193,5
394	КТП 10/0,4 1x40	503	40	36,8	1,2	35,6
395	КТП 10/0,4 1x20	504	20	18,4	2,9	15,5
396	КТП 10/0,4 1x63	506	63	57,96	26,5	31,5
397	КТП 10/0,4 1x40	507	40	36,8	4,7	32,1
398	КТП 10/0,4 1x160	510	160	147,2	10,6	136,6
399	КТП 10/0,4 1x40	511	40	36,8	1,2	35,6
400	КТПП 10/0,4 1x250	512	250	230	5,9	224,1
401	ЗТП 10/0,4 1x250+1x160	513	410	206,08	35,3	170,8
402	КТП 10/0,4 1x160	515	160	147,2	44,1	103,1
403	КТПП 10/0,4 1x400	519	400	368	14,1	353,9
404	КТП 10/0,4 1x40	520	40	36,8	1,8	35,0
405	ЗТП 10/0,4 1x400	521	400	368	6,5	361,5
406	КТП 10/0,4 1x63	522	63	57,96	4,7	53,3
407	КТП 10/0,4 1x250	523	250	230	138,2	91,8
408	КТП 10/0,4 1x63	524	63	57,96	49,5	8,5
409	КТП 10/0,4 1x63	526	63	57,96	60,0	-2,0
410	КТП 10/0,4 1x160	527	160	147,2	58,2	89,0
411	КТП 10/0,4 1x100	530	100	92	22,4	69,6
412	КТП 10/0,4 1x63	531	63	57,96	2,9	55,0
413	КТП 10/0,4 1x250	533	250	230	40,6	189,4
414	КТП 10/0,4 1x100	534	100	92	0,0	92,0
415	КТП 10/0,4 1x160	543	160	147,2	4,7	142,5
416	КТП 10/0,4 1x160	544	160	147,2	5,3	141,9

417	КТП 10/0,4 1x100	546	100	92	29,4	62,6
418	КТП 10/0,4 1x160	547	160	147,2	38,8	108,4
419	КТП 10/0,4 1x100	548	100	92	23,5	68,5
420	КТП 10/0,4 1x100	549	100	92	34,1	57,9
421	МТП 10/0,4 1x10	550	10	9,2	0,0	9,2
422	КТП 10/0,4 1x160	551	160	147,2	44,7	102,5
423	КТП 10/0,4 1x100	552	100	92	32,4	59,6
424	КТП 10/0,4 1x100	553	100	92	31,8	60,2
425	КТП 10/0,4 1x100	554	100	92	30,0	62,0
426	КТП 10/0,4 1x100	555	100	92	1,8	90,2
427	КТП 10/0,4 1x100	557	100	92	11,2	80,8
428	КТП 10/0,4 1x160	558	160	147,2	25,3	121,9
429	КТП 10/0,4 1x40	560	40	36,8	5,9	30,9
430	КТП 10/0,4 1x160	562	160	147,2	40,0	107,2
431	КТП 10/0,22 1x20	563	20	18,4	1,8	16,6
432	КТП 10/0,22 1x20	565	20	18,4	2,4	16,0
433	КТП 10/0,4 1x63	566	63	57,96	11,8	46,2
434	КТП 10/0,4 1x20	567	20	18,4	11,2	7,2
435	КТП 10/0,4 1x63	568	63	57,96	7,1	50,9
436	КТП 10/0,22 1x20	572	20	18,4	1,2	17,2
437	КТП 10/0,22 1x20	573	20	18,4	1,2	17,2
438	КТП 10/0,4 1x100	574	100	92	70,6	21,4
439	КТП 10/0,4 1x400	575	400	368	57,6	310,4
440	КТП 10/0,4 1x63	576	160	147,2	24,1	123,1
441	КТП 10/0,4 1x250	578	250	230	50,0	180,0
442	КТП 10/0,4 1x160	579	160	147,2	26,5	120,7
443	КТП 10/0,4 1x250	580	250	230	56,5	173,5
444	КТП 10/0,4 1x100	581	100	92	20,6	71,4
445	КТП 10/0,4 1x100	586	100	92	16,5	75,5
446	КТП 10/0,4 1x100	587	100	92	29,4	62,6
447	КТП 10/0,22 1x63	588	63	57,96	3,5	54,4
448	КТП 10/0,4 1x400	589	400	368	47,1	320,9
449	КТП 10/0,4 1x63	591	63	57,96	20,6	37,4
450	КТП 10/0,4 1x25	592	25	23	8,8	14,2
451	КТП 10/0,4 1x100	593	160	147,2	44,1	103,1
452	КТП 10/0,4 1x160	594	160	147,2	50,0	97,2
453	КТП 10/0,4 1x30	595	30	27,6	7,1	20,5
454	ЗТП 10/0,4 2x100	603	200	128,8	1,2	127,6
455	ЗТП 10/0,4 2x400	605	800	515,2	35,3	479,9

456	КТП 10/0,4 1x250	607	250	230	55,9	174,1
457	КТП 10/0,4 1x160	608	160	147,2	2,4	144,8
458	КТП 10/0,4 1x160	610	160	147,2	18,8	128,4
459	КТП 10/0,4 1x100	611	100	92	43,5	48,5
460	КТП 10/0,4 1x100	612	100	92	35,9	56,1
461	КТП 10/0,4 1x100	615	100	92	73,5	18,5
462	КТП 10/0,4 1x25	618	25	23	2,9	20,1
463	КТП 10/0,4 1x400	619	400	368	65,9	302,1
464	КТП 10/0,4 1x63	620	63	57,96	32,9	25,0
465	КТП 10/0,4 1x250	621	250	230	58,8	171,2
466	ЗТП 10/0,4 1x400+1x250	624	650	322	250,0	72,0
467	КТПП 10/0,4 1x400	625	400	368	41,2	326,8
468	КТП 10/0,4 1x100	626	100	92	32,4	59,6
469	КТП 10/0,4 1x100	627	100	92	44,7	47,3
470	КТП 10/0,4 1x100	628	100	92	32,4	59,6
471	КТП 10/0,4 1x100	630	100	92	28,2	63,8
472	КТП 10/0,4 1x100	633	100	92	31,8	60,2
473	КТП 10/0,4 1x160	634	160	147,2	50,0	97,2
474	КТП 10/0,4 1x63	635	63	57,96	18,8	39,1
475	КТП 10/0,4 1x100	636	100	92	29,4	62,6
476	КТП 10/0,4 1x100	637	100	92	30,6	61,4
477	КТП 10/0,4 1x160	638	160	147,2	31,8	115,4
478	КТП 10/0,4 1x160	639	160	147,2	0,0	147,2
479	КТП 10/0,4 1x100	640	100	92	60,0	32,0
480	КТП 10/0,4 1x25	642	25	23	16,5	6,5
481	КТП 10/0,4 1x100	643	100	92	19,4	72,6
482	КТП 10/0,4 1x25	646	25	23	8,8	14,2
483	КТП 10/0,4 1x100	647	100	92	11,8	80,2
484	КТП 10/0,4 1x63	649	63	57,96	31,8	26,2
485	КТП 10/0,4 1x25	650	25	23	0,0	23,0
486	КТП 10/0,4 1x160	652	160	147,2	53,5	93,7
487	КТП 10/0,4 1x160	653	160	147,2	75,3	71,9
488	КТП 10/0,4 1x250	654	250	230	57,6	172,4
489	КТП 10/0,4 1x100	655	100	92	31,8	60,2
490	КТП 10/0,4 1x160	656	160	147,2	35,3	111,9
491	КТП 10/0,4 1x100	658	100	92	57,1	34,9
492	КТП 10/0,4 1x100	659	100	92	87,3	4,7
493	КТП 10/0,4 1x100	660	100	92	13,5	78,5
494	КТП 10/0,4 1x63	661	63	57,96	33,5	24,4

495	КТП 10/0,4 1x160	663	160	147,2	42,4	104,8
496	КТП 10/0,4 1x160	664	160	147,2	35,3	111,9
497	КТП 10/0,4 1x160	665	160	147,2	14,1	133,1
498	КТП 10/0,4 1x250	667	250	230	11,8	218,2
499	КТП 10/0,4 1x160	668	160	147,2	32,0	115,2
500	КТП 10/0,4 1x250	669	250	230	44,1	185,9
501	КТП 10/0,4 1x63	672	63	57,96	17,6	40,3
502	ЗТП 10/0,4 1x560	673	560	515,2	75,9	439,3
503	ЗТП 10/0,4 1x630+1x630	676	1260	811,44	77,6	733,8
504	КТП 10/0,4 1x100	679	100	92	23,5	68,5
505	КТП 10/0,4 1x63	682	63	57,96	1,2	56,8
506	КТП 10/0,4 1x100	684	100	92	38,8	53,2
507	КТП 10/0,4 1x63	685	63	57,96	18,2	39,7
508	КТП 10/0,4 1x160	687	160	147,2	78,8	68,4
509	КТП 10/0,4 1x160	693	160	147,2	28,8	118,4
510	КТП 10/0,4 1x100	700	100	92	49,4	42,6
511	КТП 10/0,4 1x160	704	160	147,2	56,5	90,7
512	КТП 10/0,4 1x250	705	250	230	66,5	163,5
513	КТП 10/0,4 1x160	709	160	147,2	38,8	108,4
514	КТП 10/0,4 1x160	710	160	147,2	14,1	133,1
515	КТП 10/0,4 1x250	711	250	230	0,6	229,4
516	ЗТП 10/0,4 1x400+1x400	712	800	515,2	85,9	429,3
517	КТП 10/0,4 1x250	713	250	230	78,2	151,8
518	КТП 10/0,4 1x250	714	250	230	24,7	205,3
519	КТП 10/0,4 1x100	715	100	92	53,5	38,5
520	КТП 10/0,4 1x160	717	160	147,2	55,9	91,3
521	КТП 10/0,4 1x160	719	160	147,2	30,6	116,6
522	КТП 10/0,4 1x100	720	100	92	42,4	49,6
523	КТП 10/0,4 1x160	725	160	147,2	46,5	100,7
524	КТП 10/0,4 1x100	732	100	92	19,4	72,6
525	КТП 10/0,4 1x250	733	250	230	0,6	229,4
526	КТП 10/0,4 1x63	734	63	57,96	24,1	33,8
527	КТП 10/0,4 1x160	735	160	147,2	30,0	117,2
528	КТП 10/0,4 1x100	736	100	92	32,4	59,6
529	КТП 10/0,4 1x160	750	160	147,2	55,9	91,3
530	КТП 10/0,4 1x100	751	100	92	24,7	67,3
531	КТП 10/0,4 1x100	755	100	92	55,9	36,1
532	КТП 10/0,4 1x100	757	100	92	28,2	63,8
533	ЗТП 10/0,4 2x250	758	500	322	97,1	224,9

534	КТП 10/0,4 1x100	760	100	92	38,2	53,8
535	КТП 10/0,4 1x63	768	63	57,96	15,3	42,7
536	КТП 10/0,4 1x100	769	100	92	24,7	67,3
537	КТП 10/0,4 1x160	774	160	147,2	0,0	147,2
538	КТП 10/0,4 1x100	782	100	92	27,1	64,9
539	КТП 10/0,4 1x160	784	160	147,2	69,4	77,8
540	КТП 10/0,4 1x160	789	160	147,2	17,6	129,6
541	КТП 10/0,4 1x160	791	160	147,2	0,0	147,2
542	КТП 10/0,4 1x100	793	100	92	31,2	60,8
543	КТП 10/0,4 1x100	794	100	92	24,7	67,3
544	КТП 10/0,4 1x160	795	160	147,2	14,1	133,1
545	КТП 10/0,4 1x100	796	100	92	40,0	52,0
546	КТП 10/0,4 1x100	797	100	92	27,6	64,4
547	КТП 10/0,4 1x100	798	100	92	35,3	56,7
548	КТП 10/0,4 1x160	799	160	147,2	31,2	116,0
549	КТП 10/0,4 1x160	800	160	147,2	24,7	122,5
550	КТП 10/0,4 1x160	801	160	147,2	48,2	99,0
551	КТП 10/0,4 1x100	802	100	92	40,6	51,4
552	КТП 10/0,4 1x40	803	40	36,8	0,0	36,8
553	КТП 10/0,4 1x160	805	160	147,2	37,6	109,6
554	КТП 10/0,4 1x100	806	100	92	27,1	64,9
555	КТП 10/0,4 1x100	813	100	92	75,6	16,4
556	КТП 10/0,4 1x160	816	160	147,2	0,0	147,2
557	КТП 10/0,4 1x100	818	100	92	44,7	47,3
558	КТП 10/0,4 1x160	819	160	147,2	40,6	106,6
559	КТП 10/0,4 1x160	827	160	147,2	67,1	80,1
560	КТП 10/0,4 1x160	833	160	147,2	45,9	101,3
561	КТП 10/0,4 1x63	834	63	57,96	0,0	58,0
562	КТП 10/0,4 1x160	840	160	147,2	0,0	147,2
563	КТП 10/0,4 1x160	850	160	147,2	0,0	147,2
564	КТП 10/0,4 1x63	851	63	57,96	0,0	58,0
565	МТП 10/0,4 1x250	853	250	230	38,2	191,8
566	КТП 10/0,4 1x400	855	400	368	41,8	326,2
567	КТП 10/0,4 1x250	856	250	230	37,1	192,9
568	КТП 10/0,4 1x25	857	25	23	7,1	15,9
569	КТП 10/0,4 1x100	859	100	92	14,1	77,9
570	КТП 10/0,4 1x25	860	25	23	7,6	15,4
571	КТП 10/0,4 1x160	861	160	147,2	38,8	108,4
572	КТП 10/0,4 1x250	862	250	230	32,4	197,6

573	КТП 10/0,4 1x160	864	160	147,2	41,2	106,0
574	КТП 10/0,4 1x100	867	100	92	57,1	34,9
575	КТП 10/0,4 1x100	868	100	92	13,5	78,5
576	КТП 10/0,4 1x100	869	100	92	33,5	58,5
577	КТП 10/0,4 1x250	870	250	230	42,4	187,6
578	КТП 10/0,4 1x160	871	160	147,2	35,3	111,9
579	КТП 10/0,4 1x400	872	400	368	14,1	353,9
580	КТП 10/0,4 1x100	873	100	92	11,8	80,2
581	ЗТП 10/0,4 1x400+1x630	875	1030	515,2	44,1	471,1
582	КТП 10/0,4 1x160	876	160	147,2	41,2	106,0
583	КТП 10/0,4 1x250	879	250	230	19,4	210,6
584	КТП 10/0,4 1x100	881	100	92	104,5	-12,5
585	КТП 10/0,4 1x60	882	60	55,2	23,5	31,7
586	КТП 10/0,4 1x63	883	100	92	17,6	74,4
587	КТП 10/0,4 1x160	884	160	147,2	38,8	108,4
588	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	885	410	206,08	35,3	170,8
589	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	886	410	206,08	49,4	156,7
590	КТП 10/0,4 1x100	887	100	92	56,5	35,5
591	КТП 10/0,4 1x160	888	160	147,2	44,1	103,1
592	КТП 10/0,4 1x400	889	400	368	54,1	313,9
593	ЗТП 10/0,4 2x160	890	410	322	76,5	245,5
594	КТП 10/0,4 1x250	891	250	230	64,7	165,3
595	КТП 10/0,4 1x250	892	250	230	56,5	173,5
596	КТП 10/0,4 1x160	893	160	147,2	45,3	101,9
597	КТП 10/0,4 1x160	894	160	147,2	38,8	108,4
598	КТП 10/0,4 1x250	895	250	230	41,2	188,8
599	КТП 10/0,4 1x160	899	160	147,2	36,5	110,7
600	КТП 10/0,4 1x250	901	250	230	25,3	204,7
601	КТП 10/0,4 1x250	902	250	230	29,5	200,5
602	КТП 10/0,4 1x250	903	250	230	34,2	195,8
603	КТП 10/0,4 1x100	904	100	92	25,1	66,9
604	КТП 10/0,4 1x250	906	250	230	21,4	208,6
605	КТП 10/0,4 1x250	907	250	230	24,7	205,3
606	КТП 10/0,4 1x400	908	400	368	54,5	313,5
607	КТП 10/0,4 1x250	910	250	230	34,0	196,0
608	КТП 10/0,4 1x160	911	160	147,2	45,8	101,4
609	КТП 10/0,4 1x160	912	250	230	130,0	100,0
610	КТП 10/0,4 1x40	914	40	36,8	25,3	11,5
611	КТП 10/0,4 1x250	917	250	230	46,2	183,8



612	КТП 10/0,4 1x250	918	250	230	34,2	195,8
613	КТП 10/0,4 1x250	921	250	230	28,3	201,7
614	КТП 10/0,4 1x160	923	160	147,2	23,2	124,0
615	КТП 10/0,4 1x100	926	100	92	23,1	68,9
616	КТП 10/0,4 1x100	927	100	92	38,5	53,5
617	КТП 10/0,4 1x400	931	400	368	251,0	117,0
618	КТП 10/0,4 1x100	939	160	147,2	24,2	123,0
619	КТП 10/0,4 1x100	941	100	92	36,2	55,8
620	КТП 10/0,4 1x160	943	160	147,2	46,1	101,1
621	КТП 10/0,4 1x100	944	100	92	31,5	60,5
622	КТП 10/0,4 1x25	946	25	23	24,6	-1,6
623	КТП 10/0,4 1x160	947	160	147,2	104,1	43,1
624	КТП 10/0,4 1x63	948	63	57,96	42,5	15,5
625	КТП 10/0,4 1x63	952	63	57,96	35,2	22,8
626	КТП 10/0,4 1x63	954	63	57,96	39,6	18,4
627	КТП 10/0,4 1x100	955	100	92	36,2	55,8
628	КТП 10/0,4 1x250	959	250	230	104,1	125,9
629	КТП 10/0,4 1x160	964	160	147,2	95,7	51,5
630	КТП 10/0,4 1x63	967	63	57,96	38,1	19,9
631	КТП 10/0,4 1x100	968	100	92	64,7	27,3
632	КТП 10/0,4 1x100	969	100	92	69,0	23,0
633	КТП 10/0,4 1x100	972	100	92	54,7	37,3
634	КТП 10/0,4 1x250	973	250	230	84,5	145,5
635	КТП 10/0,4 1x160	975	160	147,2	84,0	63,2
636	КТП 10/0,4 1x160	976	160	147,2	98,7	48,5
637	КТП 10/0,4 1x250	977	250	230	141,1	88,9
638	КТП 10/0,4 1x40	979	40	36,8	21,4	15,4
639	КТП 10/0,4 1x25	980	25	23	17,4	5,6
640	КТП 10/0,4 1x25	981	25	23	18,4	4,6
641	КТП 10/0,4 1x25	982	25	23	15,2	7,8
642	КТП 10/0,4 1x25	983	25	23	11,3	11,7
643	КТП 10/0,4 1x40	987	40	36,8	27,4	9,4
644	КТП 10/0,4 1x63	988	63	57,96	45,1	12,9
645	КТП 10/0,4 1x630	991	630	579,6	481,1	98,5
646	КТП 10/0,4 1x63	992	63	57,96	47,1	10,9