

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ "Рівнеобленерго" станом на 01.07.2020 р.

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, Pмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Pреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Pреж.день,	Приєднана потужність, кВт	
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Pреж.день,	потужність що приєднується за договорами при приєднання, Pреж.день,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зарічненський РЕМ								
1	КТП 10/0,4 1x100	1	100	92	90,5	1,5	102,1	0
2	КТП 10/0,4 1x40	2	40	36,8	35	1,8	92,4	0
3	КТП 10/0,4 1x100	3	100	92	90,5	1,5	380,8	0
4	КТП 10/0,4 1x100	4	100	92	78	14	50,5	0
5	КТП 10/0,4 1x160	5	160	147,2	135	12,2	249,2	0
6	КТП 10/0,4 1x100	6	100	92	88	4	150,3	0
7	КТП 10/0,4 1x40	7	40	36,8	35,5	1,3	176,6	0
8	КТП 10/0,4 1x100	8	100	92	81,5	10,5	195,4	0
9	КТП 10/0,4 1x100	9	100	92	85	7	244,2	0
10	КТП 10/0,4 1x50	11	50	46	42	4	109,6	0
11	КТП 10/0,4 1x100	13	100	92	91	1	266,5	0
12	КТП 10/0,4 1x100	14	100	92	78	14	181,8	0
13	КТП 10/0,4 1x160	15	160	147,2	135	12,2	242,6	0
14	КТП 10/0,4 1x100	17	100	92	75	17	710,6	0
15	КТП 10/0,4 1x250	18	250	230	192	38	228	0
16	КТП 10/0,4 1x63	19	63	57,96	55	2,96	133,7	0
17	КТП 10/0,4 1x100	20	100	92	89	3	299,8	0
18	КТП 10/0,4 1x100	21	100	92	85,5	6,5	282,8	0
19	КТП 10/0,4 1x160	22	160	147,2	135	12,2	356,3	0
20	КТП 10/0,4 1x40	23	40	36,8	15	21,8	73	0
21	КТП 10/0,4 1x30	24	30	27,6	26	1,6	9	0
22	ЗТП 10/0,4 1x250+1x200	25	450	257,6	235	22,6	380,8	0
23	КТП 10/0,4 1x63	26	63	57,96	55,5	2,46	106,6	0
24	КТП 10/0,4 1x63	27	63	57,96	55	2,96	13,8	0
25	ЗТП 10/0,4 2x250	28	500	322	305	17	736,6	0
26	КТП 10/0,4 1x63	29	63	57,96	56	1,96	132	0
27	КТП 10/0,4 1x63	30	63	57,96	57	0,96	50,9	0
28	КТП 10/0,4 1x30	32	30	27,6	25	2,6	26,4	0
29	ЗТП 10/0,4 1x250	36	250	230	170	60	365,4	0
30	КТП 10/0,4 1x60	37	60	55,2	55	0,2	163,1	0
31	КТП 10/0,4 1x100	38	100	92	88	4	98,3	0
32	КТП 10/0,4 1x63	39	63	57,96	45,5	12,46	0	0
33	КТП 10/0,4 1x63	40	63	57,96	55	2,96	41	0
34	КТП 10/0,4 1x160	41	160	147,2	125	22,2	355,8	0
35	КТП 10/0,4 1x160	42	160	147,2	141	6,2	217,6	0
36	КТП 10/0,4 1x100	43	100	92	85	7	136,5	0
37	КТП 10/0,4 1x100	44	100	92	84	8	289,1	0
38	КТП 10/0,4 1x100	45	100	92	89,5	2,5	523,5	0
39	КТП 10/0,4 1x63	46	63	57,96	55	2,96	67	0
40	КТП 10/0,4 1x100	47	100	92	83,5	8,5	121,4	0
41	КТП 10/0,4 1x160	48	160	147,2	125,5	21,7	296,1	0
42	КТП 10/0,4 1x160	49	160	147,2	135,5	11,7	235,5	0
43	КТП 10/0,4 1x100	50	100	92	90	2	158,9	0
44	КТП 10/0,4 1x100	51	100	92	85	7	120,5	0
45	КТП 10/0,4 1x160	52	160	147,2	126	21,2	205,2	0
46	КТП 10/0,4 1x100	53	100	92	80	12	100	0
47	КТП 10/0,4 1x63	54	63	57,96	55	2,96	174,8	0
48	КТП 10/0,4 1x100	55	100	92	90,5	1,5	146,3	0
49	КТП 10/0,4 1x100	57	100	92	85,5	6,5	12,5	0
50	КТП 10/0,4 1x25	58	25	23	10	13	92,5	0
51	КТП 10/0,4 1x160	59	160	147,2	135	12,2	228,8	0
52	КТП 10/0,4 1x100	60	100	92	85,5	6,5	69	0
53	КТП 10/0,4 1x40	62	40	36,8	32	4,8	25,5	0
54	КТП 10/0,4 1x63	63	63	57,96	55	2,96	33,3	0
55	КТП 10/0,4 1x60	65	60	55,2	55	0,2	172,4	0
56	КТП 10/0,4 1x160	66	160	147,2	145	2,2	411,6	0
57	КТП 10/0,4 1x100	67	100	92	85,5	6,5	60,8	0
58	КТП 10/0,4 1x50	68	50	46	44,5	1,5	42,8	0
59	КТП 10/0,4 1x50	70	50	46	41,5	4,5	5,6	0

60	КТП 10/0,4 1x63	71	63	57,96	57	0,96	186,4	0
61	КТП 10/0,4 1x63	73	63	57,96	51	6,96	241,2	0
62	КТП 10/0,4 1x100	74	100	92	90	2	0	0
63	КТП 10/0,4 1x100	75	100	92	85,5	6,5	103	0
64	КТП 10/0,4 1x100	76	100	92	58	34	152,1	0
65	КТП 10/0,4 1x63	77	63	57,96	55	2,96	144	0
66	КТП 10/0,4 1x63	78	63	57,96	56,5	1,46	55	0
67	КТП 10/0,4 1x40	79	40	36,8	35	1,8	20,5	0
68	КТП 10/0,4 1x50	80	50	46	35,5	10,5	18,5	0
69	КТП 10/0,4 1x100	81	100	92	85,5	6,5	259,6	0
70	КТП 10/0,4 1x100	82	100	92	90	2	182,3	0
71	КТП 10/0,4 1x100	83	100	92	75	17	32,3	0
72	КТП 10/0,4 1x160	84	160	147,2	132	15,2	34	0
73	КТП 10/0,4 1x63	86	63	57,96	55	2,96	70,3	0
74	КТП 10/0,4 1x63	87	63	57,96	55	2,96	132,7	0
75	КТП 10/0,4 1x100	88	100	92	85,5	6,5	178,9	0
76	КТП 10/0,4 1x63	89	63	57,96	55	2,96	64,8	0
77	КТП 10/0,4 1x160	90	160	147,2	135	12,2	458,4	0
78	КТП 10/0,4 1x40	91	40	36,8	35	1,8	79,5	0
79	КТП 10/0,4 1x160	92	160	147,2	145	2,2	429,7	0
80	КТП 10/0,4 1x160	93	160	147,2	135,5	11,7	496,6	0
81	ЗТП 10/0,4 1x250	94	250	230	155,5	74,5	496,2	0
82	КТП 10/0,4 1x63	95	63	57,96	55,5	2,46	194,5	0
83	КТП 10/0,4 1x100	96	100	92	89	3	233,7	0
84	КТП 10/0,4 1x60	97	60	55,2	52	3,2	220,5	0
85	КТП 10/0,4 1x100	98	100	92	87	5	247,3	0
86	КТП 10/0,4 1x40	99	40	36,8	35	1,8	110	0
87	КТП 10/0,4 1x100	100	100	92	82,5	9,5	239,3	0
88	КТП 10/0,4 1x100	101	100	92	79	13	101,8	0
89	КТП 10/0,4 1x40	102	40	36,8	10	26,8	61	0
90	КТП 10/0,4 1x160	103	160	147,2	129,5	17,7	188,3	0
91	КТП 10/0,4 1x100	105	100	92	75,5	16,5	360,6	0
92	КТП 10/0,4 1x40	106	40	36,8	35	1,8	44,5	0
93	КТП 10/0,4 1x40	107	40	36,8	34	2,8	36	0
94	ЩТП 10/0,4 1x160	108	160	147,2	125	22,2	70	0
95	КТП 10/0,4 1x40	109	40	36,8	35	1,8	2	0
96	КТП 10/0,4 1x100	110	100	92	85,5	6,5	0	0
97	КТП 10/0,4 1x100	113	100	92	88,5	3,5	256,4	0
98	КТП 10/0,4 1x100	114	100	92	88	4	188,3	0
99	КТП 10/0,4 1x100	115	100	92	85	7	465,4	0
100	КТП 10/0,4 1x160	116	160	147,2	85,5	61,7	232,2	0
101	КТП 10/0,4 1x160	117	160	147,2	125,5	21,7	546	0
102	КТП 10/0,4 1x400	118	400	368	218	150	487,9	0
103	ЩТП 10/0,4 1*100	119	100	92	85	7	5	0
104	КТП 10/0,4 1x60	120	60	55,2	55	0,2	140,5	0
105	КТП 10/0,4 1x100	121	100	92	65,5	26,5	0	0
106	КТП 10/0,4 1x63	122	63	57,96	54	3,96	169,41	0
107	КТП 10/0,4 1x100	123	100	92	90	2	218,3	0
108	КТП 10/0,4 1x100	124	100	92	85	7	433,4	0
109	КТП 10/0,4 1x63	125	63	57,96	55,5	2,46	102,1	0
110	КТП 10/0,4 1x30	126	30	27,6	25,5	2,1	64,3	0
111	КТП 10/0,4 1x100	127	100	92	89	3	13	0
112	ЗТП 10/0,4 1x160	128	160	147,2	125,5	21,7	548	0
113	КТП 10/0,4 1x63	129	63	57,96	55	2,96	47,6	0
114	КТП 10/0,4 1x100	130	100	92	90	2	226,62	0
115	КТП 10/0,4 1x40	131	40	36,8	35	1,8	53	0
116	КТП 10/0,4 1x63	132	63	57,96	55	2,96	0	0
117	ЗТП 10/0,4 1x250+1x400	133	650	322	290	32	992	0
118	КТП 10/0,4 1x100	134	100	92	85,5	6,5	254,9	0
119	КТП 10/0,4 1x160	136	160	147,2	140	7,2	228,1	0
120	КТП 10/0,4 1x100	137	100	92	89	3	309,5	0
121	КТП 10/0,4 1x100	139	100	92	91	1	36	0
122	ЗТП 10/0,4 2x250	140	500	460	156	304	294	0
123	КТП 10/0,4 1x63	141	63	57,96	55,5	2,46	150,4	0
124	КТП 10/0,4 1x250	143	250	230	175	55	594,9	0
125	КТП 10/0,4 1x40	144	40	36,8	32,5	4,3	40	0
126	КТП 10/0,4 1x160	146	160	147,2	115,5	31,7	346,7	0
127	КТП 10/0,4 1x160	148	160	147,2	125	22,2	26	0

128	КТП 10/0,4 1x100	149	100	92	85,5	6,5	232,5	0
129	КТП 10/0,4 1x60	150	60	55,2	45,5	9,7	0	0
130	КТП 10/0,4 1x100	151	100	92	80	12	95,5	0
131	КТП 10/0,4 1x100	152	100	92	65	27	66	0
132	КТП 10/0,4 1x160	153	160	147,2	125,5	21,7	314,7	0
133	КТП 10/0,4 1x63	154	63	57,96	55	2,96	128,5	0
134	КТП 10/0,4 1x63	155	63	57,96	46	11,96	191,8	0
135	КТП 10/0,4 1x100	156	100	92	88	4	87	0
136	КТП 10/0,4 1x100	157	100	92	85,5	6,5	351,7	0
137	КТП 10/0,4 1x40	158	40	36,8	35	1,8	16,5	0
138	КТП 10/0,4 1x100	159	100	92	45,5	46,5	158	0
139	КТП 10/0,4 1x160	160	160	147,2	134	13,2	20	0
140	КТП 10/0,4 1x250	161	250	230	165	65	516,8	0
141	КТП 10/0,4 1x60	162	60	55,2	45,5	9,7	110	0
142	КТП 10/0,4 1x250	165	250	230	145	85	136,3	0
143	КТП 10/0,4 1x100	166	100	92	35	57	120	0
144	ЗТП 10/0,4 1x160	167	160	147,2	132	15,2	328,8	0
145	КТП 10/0,4 1x100	168	100	92	70	22	101	0
146	КТП 10/0,4 1x100	169	100	92	76	16	586,6	0
147	КТП 10/0,4 1x63	170	63	57,96	55	2,96	61	0
148	КТП 10/0,4 1x160	171	160	147,2	124	23,2	96	0
149	КТП 10/0,4 1x250	172	250	230	100	130	225	0
150	КТП 10/0,4 1x250	173	250	230	100	130	150	0
151	КТП 10/0,4 1x250	174	250	230	100	130	201,8	0
152	КТП 10/0,4 1x100	175	100	92	85	7	120	0
153	КТП 10/0,4 1x250	177	250	230	100	130	225	0
154	КТП 10/0,4 1x100	178	100	92	80	12	168,7	0
155	КТП 10/0,4 1x400	179	400	368	145	223	237,2	0
156	КТП 10/0,4 1x250	180	250	230	100	130	150	0
157	КТП 10/0,4 1x250	181	250	230	135	95	116	0
158	КТП 10/0,4 1x40	182	40	36,8	34	2,8	21,5	0
159	КТП 10/0,4 1x100	184	100	92	85	7	336	0
160	КТП 10/0,4 1x100	185	100	92	77	15	136,2	0
161	ЩТП 10/0,4 1x100	186	100	92	90	2	87	0
162	КТП 10/0,4 1x40	187	40	36,8	35	1,8	96,8	0
163	КТП 10/0,4 1x100	188	100	92	88	4	142	0
164	КТП 10/0,4 1x50	190	50	46	43	3	102,4	0
165	КТП 10/0,4 1x400	191	400	368	155	213	219,2	0
166	КТП 10/0,4 1x160	193	160	147,2	135	12,2	265,4	0
167	КТП 10/0,4 1x100	194	100	92	85	7	162	0
168	ЗТП 10/0,4 1x250+1x160	195	410	206,08	135	71,08	903,8	0
169	ЗТП 10/0,4 2x400	197	800	515,2	398	117,2	975,6	0
170	КТП 10/0,4 1x160	199	160	147,2	135	12,2	137,6	0
171	КТП 10/0,4 1x160	201	160	147,2	105	42,2	150	0
172	КТП 10/0,4 1x63	202	63	57,96	54	3,96	70,3	0
173	КТП 10/0,4 1x63	203	63	57,96	55	2,96	31,8	0
174	ЗТП 10/0,4 1x250	204	250	230	145	85	148,8	0
175	КТП 10/0,4 1x63	205	63	57,96	45	12,96	0	0
176	КТП 10/0,4 1x100	206	100	92	85	7	113,6	0
177	КТП 10/0,4 1x25	207	25	23	21,5	1,5	0	0
178	КТП 10/0,4 1x40	209	40	36,8	35,5	1,3	109,5	0
179	КТП 10/0,4 1x63	211	63	57,96	52,5	5,46	122,8	0
180	КТП 10/0,4 1x160	212	160	147,2	125,5	21,7	537	0
181	КТП 10/0,4 1x160	214	160	147,2	72	75,2	100	0
182	КТП 10/0,4 1x250	215	250	230	150	80	200	0
183	КТП 10/0,4 1x160	216	160	147,2	140	7,2	135	0
184	ЗТП 10/0,4 1x1000+1x25	217	1025	32,2	25	7,2	250	0
185	ЗТП 10/0,4 2x160	219	320	206,08	160	46,08	909,1	0
186	ЗТП 10/0,4 1x100	220	100	92	85	7	296,6	0
187	КТП 10/0,4 1x100	221	100	92	82	10	279,936	0
188	КТП 10/0,4 1x160	223	160	147,2	140	7,2	150	0
189	КТП 10/0,4 1x250	224	250	230	215	15	484	0
190	КТПП 10/0,4 1x40	229	40	36,8	35	1,8	18,8	0
191	КТП 10/0,4 1x100	230	100	92	84	8	250,418	0
192	КТП 10/0,4 1x250	231	250	230	135,5	94,5	422,4	0
193	ЗТП 10/0,4 1x50	232	50	46	35	11	25	0
194	ЗТП 10/0,4 1x160	233	160	147,2	128	19,2	35	0
195	КТП 10/0,4 1x60	235	60	55,2	45,5	9,7	261,2	0

196	КТП 10/0,4 1x100	236	100	92	85,5	6,5	474,7	0
197	КТП 10/0,4 1x160	238	160	147,2	110	37,2	150	0
198	ЗТП 10/0,4 2x250	239	500	322	215	107	403,1	0
199	КТП 10/0,4 1x100	240	100	92	86	6	100	0
200	КТП 10/0,4 1x250	241	250	230	135	95	200,2	0
201	КТП 10/0,4 1x160	242	160	147,2	140	7,2	90	0
202	КТП 10/0,4 1x100	243	100	92	80	12	21,3	0
203	КТП 10/0,4 1x100	244	100	92	85	7	208,4	0
204	КТПП 10/0,4 1x160	245	160	147,2	135	12,2	105,6	0
205	ЗТП 10/0,4 2x250	246	500	322	165	157	482,5	0
206	КТП 10/0,4 1x30	247	30	27,6	25	2,6	17,7	0
207	КТП 10/0,4 1x63	248	63	57,96	55,5	2,46	162,4	0
208	КТП 10/0,4 1x10	249	10	9,2	8,5	0,7	7,5	0
209	КТП 10/0,4 1x160	250	160	147,2	140	7,2	100	0
210	КТП 10/0,4 1x63	251	63	57,96	55,5	2,46	43,6	0
211	ЗТП 10/0,4 1x160+1x400	252	560	206,08	176	30,08	619,4	0
212	КТП 10/0,4 1x250	253	250	230	130	100	356,1	0
213	КТП 10/0,4 1x160	254	160	147,2	110	37,2	90	0
214	КТП 10/0,4 1x40	255	40	36,8	25	11,8	131,8	0
215	КТП 10/0,4 1x40	256	40	36,8	32	4,8	181,5	0
216	КТП 10/0,4 1x160	257	160	147,2	140	7,2	379,55	0
217	КТП 10/0,4 1x160	258	160	147,2	140	7,2	204,9	0
218	КТП 10/0,4 1x40	259	40	36,8	35	1,8	50,6	0
219	КТП 10/0,4 1x25	260	25	23	22,5	0,5	43,1	0
220	ЗТП 10/0,4 1x40	262	40	36,8	30,5	6,3	0	0
221	КТП 10/0,4 1x40	263	40	36,8	35	1,8	47,5	0
222	КТП 10/0,4 1x63	264	63	57,96	55,5	2,46	49,2	0
223	КТП 10/0,4 1x63	265	63	57,96	46	11,96	42,6	0
224	КТП 10/0,4 1x60	266	60	55,2	25	30,2	113,4	0
225	КТП 10/0,4 1x60	267	60	55,2	50,5	4,7	43,8	0
226	КТП 10/0,4 1x250	268	250	230	150	80	250	0
227	КТП 10/0,4 1x100	269	100	92	54	38	276,6	0
228	КТП 10/0,4 1x40	270	40	36,8	35	1,8	25,1	0
229	КТП 10/0,4 1x63	271	63	57,96	55	2,96	86,3	0
230	КТП 10/0,4 1x63	272	63	57,96	45,5	12,46	0	0
231	КТП 10/0,4 1x160	273	160	147,2	135,5	11,7	568,2	0
232	КТП 10/0,4 1x25	274	25	23	20	3	28,1	0
233	КТП 10/0,4 1x25	275	25	23	21,5	1,5	23	0
234	КТП 10/0,4 1x100	276	100	92	85	7	74	0
235	КТП 10/0,4 1x25	277	25	23	22	1	35,9	0
236	ЗТП 10/0,4 2x250	278	500	322	160	162	581,5	0
237	КТП 10/0,4 1x100	279	100	92	86	6	45	0
238	ЗТП 10/0,4 1x250	280	250	230	150	80	247	0
239	КТП 10/0,4 1x160	281	160	147,2	80	67,2	108,5	0
240	ЩТП 10/0,4 1x100	282	100	92	45	47	0	0
241	КТП 10/0,4 1x250	284	250	230	120	110	238,2	0
242	ЗТП 10/0,4 1x160	286		0	0	0	66,8	0
243	ЗТП 10/0,4 1x100	288	100	92	67	25	0	0
244	ЗТП 10/0,4 1x100+1x250	289	350	322	195	127	15	0
245	КТП 10/0,4 1x25	290	25	23	22,5	0,5	21	0
246	КТП 10/0,4 1x40	291	40	36,8	35	1,8	6	0
247	КТП 10/0,4 1x25	292	25	23	22,5	0,5	12,3	0
248	КТП 10/0,4 1x25	293	25	23	21,5	1,5	1,5	0
249	КТП 10/0,4 1x160	294	160	147,2	110	37,2	0	0
250	КТП 10/0,4 1x100	296	100	92	80	12	45	0
251	ЗТП 10/0,4 1x40	297	40	36,8	35	1,8	36,5	0
252	КТП 10/0,4 1x160	300	160	147,2	80,5	66,7	46,3	0
253	КТП 10/0,4 1x100	302	100	92	84	8	229,6	0
254	КТП 10/0,4 1x40	303	40	36,8	35	1,8	18,5	0
255	КТП 10/0,4 1x10	304	10	9,2	8,5	0,7	3	0
256	КТП 10/0,4 1x63	305	63	57,96	55	2,96	14,3	0
257	КТП 10/0,4 1x160	306	160	147,2	115	32,2	165,2	0
258	КТП 10/0,4 1x100	307	100	92	76	16	265,6	0
259	ЗТП 10/0,4 1x400	308	400	368	135	233	307,9	0
260	КТП 10/0,4 1x25	311	25	23	15	8	0	0
261	КТП 10/0,4 1x10	315	10	9,2	8,5	0,7	1,5	0
262	ЗТП 10/0,4 1x250	316	250	230	164	66	553,1	0
263	КТП 10/0,4 1x25	317	25	23	19,5	3,5	8,4	0

264	КТП 10/0,4 1x63	319	63	57,96	45	12,96	39	0
265	КТП 10/0,4 1x160	320	160	147,2	125	22,2	199,6	0
266	ЗТП 10/0,4 1x160+1x250	321	410	206,08	136	70,08	325,7	0
267	ЗТП 10/0,4 1x40	322	40	36,8	28	8,8	59,1	0
268	КТП 10/0,4 1x100	324	100	92	65	27	245	0
269	КТП 10/0,4 1x30	325	30	27,6	25,5	2,1	52,3	0
270	КТП 10/0,4 1x100	326	100	92	89,5	2,5	392,4	0
271	КТП 10/0,4 1x160	327	160	147,2	145	2,2	362,1	0
272	КТП 10/0,4 1x160	328	160	147,2	142,5	4,7	315,4	0
273	КТП 10/0,4 1x63	329	63	57,96	55	2,96	42,3	0
274	КТП 10/0,4 1x100	330	100	92	85,5	6,5	137,4	0
275	КТП 10/0,4 1x63	331	63	57,96	55,5	2,46	139	0
276	КТП 10/0,4 1x60	332	60	55,2	55	0,2	30	0
277	КТП 10/0,4 1x160	333	160	147,2	145,5	1,7	417,6	0
278	ЗТП 10/0,4 1x250+1x400	334	650	322	195	127	895	0
279	ЗТП 10/0,4 1x160	335	160	147,2	125	22,2	118,2	0
280	КТП 10/0,4 1x160	339	160	147,2	140	7,2	70,9	0
281	КТП 10/0,4 1x100	340	100	92	79	13	119,8	0
282	КТП 10/0,4 1x100	342	100	92	76	16	120	0
283	КТП 10/0,4 1x100	343	100	92	85	7	113,8	0
284	КТП 10/0,4 1x100	344	100	92	90	2	137,8	0
285	КТП 10/0,4 1x40	347	40	36,8	35	1,8	25	0
286	КТП 10/0,4 1x160	349	160	147,2	145	2,2	167	0
287	КТП 10/0,4 1x25	350	25	23	0	23	0	0
288	КТП 10/0,4 1x100	351	100	92	85,5	6,5	214,2	0
289	КТП 10/0,4 1x60	352	60	55,2	88	-32,8	125	0
290	КТП 10/0,4 1x63	356	63	57,96	55	2,96	143,8	0
291	КТП 10/0,4 1x40	357	40	36,8	35	1,8	166,6	0
292	КТП 10/0,4 1x63	358	63	57,96	44,5	13,46	172	0
293	КТП 10/0,4 1x63	359	63	57,96	54	3,96	53,8	0
294	КТП 10/0,4 1x60	360	60	55,2	51	4,2	78,4	0
295	КТП 10/0,4 1x100	361	100	92	86,5	5,5	47,3	0
296	КТП 10/0,4 1x100	362	100	92	85	7	130,1	0
297	КТП 10/0,4 1x60	363	60	55,2	52,5	2,7	14,5	0
298	КТП 10/0,4 1x160	364	160	147,2	135	12,2	83,5	0
299	КТП 10/0,4 1x63	365	63	57,96	55	2,96	141,294	0
300	КТП 10/0,4 1x63	366	63	57,96	55	2,96	44,652	0
301	КТП 10/0,4 1x63	367	63	57,96	52	5,96	168,8	0
302	КТП 10/0,4 1x160	368	160	147,2	135,5	11,7	355,332	0
303	КТП 10/0,4 1x40	369	40	36,8	35,5	1,3	76	0
304	КТП 10/0,4 1x160	370	160	147,2	125	22,2	351,812	0