

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ Рівнеобленерго станом на 01.11.2021р

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез.дозв.пот., кВт
1	2	3	4	5	6	7
Здолбунівський РЕМ						
1	ЦРП 6/0.4-1*160	1	160	147,2	58,86	88,34
2	ЗТП 6/0,4 - 1*320+1*250	1	570	322	125,40	196,60
3	РП-2 6/0.4-1*250	2	160	147,2	41,32	105,88
4	ЗТП 6/0.4- 1*315+1*320	2	635	405,72	93,54	312,18
5	КТП 6/0.4- 1*200	3	200	184	49,40	134,60
6	ЗТП 6/0.4- 1*180+1*400	4	580	231,84	88,71	143,13
7	ЗТП6/0.4- 1*400	5	400	368	71,37	296,63
8	ЗТП6/0.4- 1*400	6	400	368	106,65	261,35
9	ЗТП 6/0.4- 1*400	7	400	368	39,72	328,28
10	ЗТП- 6/0.4 1*160	8	160	147,2	42,94	104,26
11	ЗТП6/0.4 -1*160	9	160	147,2	37,90	109,30
12	ЗТП 6/0.4- 1*100	10	100	92	26,81	65,19
13	ЗТП 6/0.4- 1*180	12	180	165,6	51,21	114,39
14	ЗТП6/0.4- 1*320	13	320	294,4	28,43	265,97
15	ЗТП6/0.4- 1*160+1*200	14	360	206,08	53,42	152,66
16	ЗТП 6/0.4- 1-320	15	320	294,4	57,26	237,14
17	ЗТП 6/0.4- 1*100+1*100	16	200	128,8	30,85	97,95
18	ЗТП 6/0.4- 1*160+1*160	19	320	206,08	92,74	113,34
19	ЗТП 6/0.4- 1*400+1*320	21	720	412,16	49,80	362,36
20	ЗТП 6/0.4- 1*180+1-400	24	580	231,84	76,21	155,63
21	ЗТП 6/0.4- 1*200	25	200	184	57,86	126,14
22	КТП 6/0.4- 1*160	26	160	147,2	82,86	64,34
23	ЗТП 6/0.4- 1*250	27	250	230	81,04	148,96
24	ЗТП6/0.4- 1*400	28	400	368	81,04	286,96
25	ЗТП 6/0.4- 1*400	29	400	368	55,64	312,36
26	ЗТП 6/0.4- 1*100	30	100	92	74,19	17,81
27	ЗТП 6/0.4- 1-160+1*250	31	410	206,08	77,42	128,66
28	ЗТП 6/0.4- 1*400+1*250	32	650	322	78,42	243,58
29	ЗТП 10/0.4- 1*250+1*400	33	650	322	89,71	232,29
30	ЗТП 6/0.4- 1*160	34	160	147,2	26,81	120,39
31	ЗТП 6/0.4- 1*100+1*400	35	500	128,8	36,09	92,71
32	ЗТП6/0.4- 1*250+1*250	38	500	322	67,34	254,66
33	ЗТП 6/0.4 - 1*250	39	250	230	78,83	151,17
34	ЗТП 6/0.4- 1*250+1*400	40	650	322	28,83	293,17
35	ЗТП 6/0.4- 1*400	41	400	368	73,18	294,82
36	ЗТП 6/0.4- 1*180+1*250	42	430	231,84	64,51	167,33
37	ЗТП6/0.4- 1*400+1*250	43	650	322	212,29	109,71
38	ЗТП 6/0.4- 1*400+1*630	44	1030	515,2	183,46	331,74
39	ЗТП 6/0.4- 1*320+1*315	45	635	405,72	123,58	282,14
40	ЗТП 6/0.4- 1*400+1*400	46	800	515,2	71,77	443,43
41	ЗТП 6/0.4- 1*180+1*200	47	380	231,84	76,61	155,23
42	ЗТП 6/0,4 - 2*160	49	320	206,08	98,00	108,08
43	ЗТП6/0.4- 1*630+1*250	50	880	322	130,03	191,97
44	ЗТП 6/0.4- 1*400+1*630	51	1030	515,2	263,70	251,50
45	ЗТП 6/0.4- 1*160	52	160	147,2	39,11	108,09
46	ЗТП 6/0.4- 1*250	54	250	230	56,65	173,35
47	ЗТП 6/0.4- 1-160+1*250	55	410	206,08	89,11	116,97
48	КТП 6/0.4- 1*100	56	100	92	30,44	61,56
49	ЗТП 6/0.4- 1*400	58	400	368	113,10	254,90
50	ЗТП6/0.4- 1*400	59	400	368	72,58	295,42
51	ЗТП 6/0.4- 1*315+1*200	60	515	257,6	126,61	130,99
52	ЗТП6/0.4- 1*250+1*250	61	500	322	78,63	243,37
53	ЗТП 6/0.4- 1*200+1*160	62	360	206,08	68,95	137,13
54	КТП 6/0.4- 1*250	76	250	230	74,39	155,61
55	КТП 6/0.4- 1*100	78	100	92	23,39	68,61
56	КТПП 6/0.4- 1*250	81	250	230	41,33	188,67
57	КТП 6/0.4- 1*100	82	100	92	30,44	61,56
58	КТП 6/0,4- 1*63	84	63	57,96	21,97	35,99
59	ЩТП 10/0,4- 1*100	85	100	92	34,07	57,93
60	ЗТП 10/0.4- 1*250	101	250	230	59,67	170,33
61	КТП 10/0.4- 1*250	103	250	230	57,66	172,34
62	КТП 10/0.4- 1*100	104	100	92	19,15	72,85
63	КТП 10/04- 1*63	106	63	57,96	14,92	43,04
64	КТП 10/0.4- 1*100	107	100	92	6,45	85,55
65	КТП 10/0.4- 1*40	108	40	36,8	15,52	21,28

66	КТП 10/0.4- 1*100	109	100	92	36,09	55,91
67	КТП 10/0.4- 1*100	110	100	92	31,25	60,75
68	КТП 10/0.4- 1*160	111	160	147,2	16,93	130,27
69	КТП 10/0.4- 1*63	112	63	57,96	20,77	37,19
70	КТП 10/0.4- 1*160	113	160	147,2	40,32	106,88
71	КТП 10/0.4- 1*60	114	60	55,2	18,95	36,25
72	КТП 10/0.4- 1*60	115	60	55,2	20,77	34,43
73	КТП 6/0.4- 1*100	116	100	92	23,18	68,82
74	КТП 10/0.4- 1*63	117	63	57,96	24,60	33,36
75	КТП 10/0.4- 1*100	118	100	92	8,47	83,53
76	КТП 10/0.4- 1*63	119	63	57,96	16,93	41,03
77	КТП 10/0.4- 1*60	120	60	55,2	16,93	38,27
78	КТП 10/0.4- 1*100	121	100	92	28,43	63,57
79	КТП 10/0.4- 1*40	122	40	36,8	9,07	27,73
80	КТП 10/0.4- 1*100	124	100	92	27,01	64,99
81	КТП 10/0.4- 1*160	125	160	147,2	45,36	101,84
82	КТП 10/0.4- 1*63	126	63	57,96	29,43	28,53
83	КТП 10/0.4- 1*100	127	100	92	23,18	68,82
84	КТП 10/0.4- 1*63	129	63	57,96	18,95	39,01
85	КТП 10/0.4- 1*60	130	60	55,2	15,73	39,47
86	ЗТП10/0.4- 1*40	131	40	36,8	45,97	-9,17
87	КТП 10/0.4- 1*160	132	160	147,2	19,15	128,05
88	КТП 10/0.4- 1*60	133	60	55,2	20,16	35,04
89	КТП 10/0.4- 1*63	134	63	57,96	14,52	43,44
90	КТП 10/0.4- 1*63	135	63	57,96	13,51	44,45
91	КТП 10/0.4- 1*60	136	60	55,2	17,74	37,46
92	КТП 10/0.4- 1*50	137	50	46	11,69	34,31
93	КТП 10/0.4- 1*63	138	63	57,96	17,34	40,62
94	КТП 10/0.4- 1*100	139	100	92	28,22	63,78
95	КТП 10/0.4- 1*100	140	100	92	34,07	57,93
96	КТП 10/0.4- 1*50	141	50	46	12,90	33,10
97	КТП 10/0.4- 1*63	142	63	57,96	24,39	33,57
98	КТП 10/0.4- 1*63	143	63	57,96	27,01	30,95
99	КТП 10/0.4- 1*60	145	60	55,2	9,07	46,13
100	КТП 10/0.4- 1*60	146	60	55,2	15,93	39,27
101	КТП 10/0.4- 1*40	147	40	36,8	6,85	29,95
102	КТП 10/0.4- 1*100	149	100	92	27,42	64,58
103	ЗТП 10/0.4- 1*100	150	100	92	17,74	74,26
104	КТП 10/0.4- 1*100	151	100	92	23,99	68,01
105	КТП 10/0.4- 1*60	152	60	55,2	14,52	40,68
106	КТП 10/0.4- 1*25	153	25	23	10,48	12,52
107	КТП 10/0.4- 1*100	154	100	92	29,64	62,36
108	КТП 10/0.4- 1*100	155	100	92	41,53	50,47
109	КТП 10/0.4- 1*60	156	60	55,2	18,95	36,25
110	КТП 10/0.4- 1*60	157	60	55,2	40,93	14,27
111	КТП 10/0.4- 1*100	158	100	92	29,43	62,57
112	КТП 10/0.4- 1*40	159	40	36,8	12,10	24,70
113	КТП 10/0.4- 1*100	160	100	92	27,42	64,58
114	КТП 10/0.4- 1*40	161	40	36,8	7,46	29,34
115	КТП 10/0.4- 1*50	162	50	46	17,14	28,86
116	КТП 10/0.4- 1*63	163	63	57,96	14,31	43,65
117	ЗТП 10/0.4- 1*250	164	250	230	59,07	170,93
118	КТП 10/0.4- 1*100	165	100	92	30,24	61,76
119	КТП 10/0.4- 1*100	166	100	92	30,64	61,36
120	КТП 10/0.4- 1*63	167	63	57,96	11,89	46,07
121	ЗТП 10/0.4- 1*250+1*160	169	410	206,08	40,52	165,56
122	КТПП 10/0.4- 1*100	170	100	92	29,64	62,36
123	КТП 10/0.4- 1*40	171	40	36,8	9,88	26,92
124	КТП 10/0.4- 1*63	172	63	57,96	15,93	42,03
125	КТП 10/0.4- 1*63	173	63	57,96	16,93	41,03
126	ЗТП 10/0.4- 1*250	174	250	230	56,85	173,15
127	КТП 10/0.4- 1*100	175	100	92	8,47	83,53
128	КТП 10/0.4- 1*100	176	100	92	33,26	58,74
129	КТП 10/0.4- 1*40	177	40	36,8	10,48	26,32
130	КТП 10/0.4- 1*25	178	25	23	8,67	14,33
131	КТП 10/0.4- 1*250	179	250	230	38,10	191,90
132	КТП 10/0.4- 1*40	180	40	36,8	11,89	24,91
133	КТП 10/0.4- 1*63	181	63	57,96	17,74	40,22
134	КТП 10/0.4- 1*40	182	40	36,8	11,29	25,51
135	КТП 10/0.4- 1*100	183	100	92	43,14	48,86
136	КТП 10/0.4- 1*100	184	100	92	26,61	65,39
137	КТП 10/0.4- 1*100	185	100	92	27,42	64,58
138	КТП10/0.4- 1*30	186	30	27,6	8,06	19,54
139	КТП 10/0.4- 1*100	187	100	92	18,35	73,65
140	КТП 10/0.4- 1*63	188	63	57,96	20,56	37,40
141	КТП 10/0.4- 1*40	189	40	36,8	14,52	22,28
142	КТП 10/0.4- 1*63	190	63	57,96	5,24	52,72
143	КТП 10/0.4- 1*400	191	400	368	6,85	361,15
144	КТП 10/0.4- 1*63	192	63	57,96	17,74	40,22

145	КТП 6/0.4- 1*160	193	160	147,2	36,89	110,31
146	КТПП 10/0.4- 1*250	196	250	230	56,25	173,75
147	КТП 10/0.4- 1*40	198	40	36,8	10,48	26,32
148	ЩТП 10/0,4- 1*100	199	100	92	11,49	80,51
149	КТП 10/04- 1*63	200	63	57,96	17,54	40,42
150	КТП10/0.4- 1*40	201	40	36,8	9,68	27,12
151	ЗТП 10/0.4- 1*250	202	250	230	42,13	187,87
152	КТП 10/0.4- 1*100	203	100	92	26,21	65,79
153	КТП 10/0.4- 1*40	204	40	36,8	11,69	25,11
154	КТП 10/0.4- 1*40	206	40	36,8	11,09	25,71
155	КТП 10/0.4- 1*25	208	25	23	9,07	13,93
156	КТП 10/0.4- 1*100	209	100	92	6,25	85,75
157	КТП 10/0.4- 1*100	210	160	147,2	19,35	127,85
158	КТП 10/0.4- 1*50	211	50	46	9,27	36,73
159	КТП 10/0.4- 1*63	212	63	57,96	13,71	44,25
160	КТП 10/0.4- 1*160	213	160	147,2	13,71	133,49
161	КТП 10/0.4- 1*40	214	40	36,8	8,67	28,13
162	КТПП 10/0.4- 1*30	215	30	27,6	47,98	-20,38
163	ЗТП10/0.4- 1*100	216	100	92	20,36	71,64
164	КТП 10/0.4- 1*160	217	160	147,2	48,79	98,41
165	КТП 10/04- 1*100	219	100	92	7,26	84,74
166	КТП 10/0.4- 1*100	221	100	92	17,34	74,66
167	КТП 10/0.4- 1*60	222	60	55,2	10,28	44,92
168	КТП 10/0.4- 1*40	223	40	36,8	9,27	27,53
169	КТП 10/04- 1*63	224	63	57,96	15,32	42,64
170	КТП 10/0.4- 1*160	225	160	147,2	57,26	89,94
171	КТП 10/0.4- 1*100	226	100	92	21,77	70,23
172	КТП 10/0.4- 1*160	227	160	147,2	26,41	120,79
173	ЗТП10/0.4- 1*250+1*400	228	650	322	48,38	273,62
174	КТП 10/0.4- 1*25	230	25	23	8,87	14,13
175	КТП 10/0.4- 1*100	231	100	92	10,48	81,52
176	ЗТП 10/0.4- 1*160	232	160	147,2	43,55	103,65
177	КТП 10/0.4- 1*63	233	63	57,96	13,91	44,05
178	КТПП 10/0.4- 1*100	234	100	92	21,77	70,23
179	КТП 10/0.4- 1*160	235	160	147,2	50,60	96,60
180	КТП 10/0.4- 1*160	237	160	147,2	42,74	104,46
181	КТП 10/0.4- 1*250	238	250	230	42,54	187,46
182	КТП 6/0.4- 1*160	242	160	147,2	25,40	121,80
183	КТП 10/0.4- 1*250	245	250	230	14,31	215,69
184	КТП 10/0.4- 1*100	246	100	92	34,68	57,32
185	КТП 6/0.4- 1*100	247	100	92	11,69	80,31
186	КТП 6/0.4- 1*100	248	100	92	29,64	62,36
187	ЗТП 10/0.4- 1*250	250	250	230	42,13	187,87
188	КТП 10/04- 1*100	251	100	92	22,58	69,42
189	ЗТП10/0.4- 1*400+1*250	252	400	368	73,18	294,82
190	КТП 10/0.4- 1*100	253	100	92	22,58	69,42
191	КТПП 10/0.4- 1*250	254	250	230	52,22	177,78
192	КТП 10/0.4- 1*160	255	160	147,2	41,33	105,87
193	КТП 10/0.4- 1*160	256	160	147,2	41,93	105,27
194	КТП 10/0.4- 1*30	257	30	27,6	10,08	17,52
195	КТП 10/0.4- 1*100	259	100	92	24,19	67,81
196	КТП 10/04- 1*63	260	63	57,96	14,92	43,04
197	ЗТП10/0.4- 1*250+1*250	261	500	322	33,47	288,53
198	ЗТП 10/0.4- 1*160	262	160	147,2	39,31	107,89
199	КТП 10/0.4- 1*60	263	160	147,2	19,35	127,85
200	КТП 10/0.4- 1*160	264	160	147,2	54,03	93,17
201	КТП 10/04- 1*63	266	63	57,96	21,97	35,99
202	КТП 10/0.4- 1*100	267	100	92	25,81	66,19
203	КТП 10/04- 1*63	268	63	57,96	0,00	57,96
204	КТП 10/0.4- 1*100	270	100	92	29,43	62,57
205	КТП 10/04- 1*40	271	40	36,8	11,89	24,91
206	КТП 10/04- 1*40	272	40	36,8	10,89	25,91
207	КТП 10/0.4- 1*60	274	60	55,2	11,89	43,31
208	КТП 10/04- 1*63	276	63	57,96	21,37	36,59
209	КТП 10/04- 1*63	277	63	57,96	15,73	42,23
210	КТП 10/04- 1*63	278	63	57,96	23,79	34,17
211	КТП 10/04- 1*63	279	63	57,96	20,77	37,19
212	КТП 10/0.4- 1*100	281	100	92	16,53	75,47
213	КТП 10/0.4- 1*50	282	50	46	18,55	27,45
214	КТП 10/0.4- 1*63	283	63	57,96	19,35	38,61
215	КТП 10/0.4- 1*60	284	60	55,2	18,55	36,65
216	КТП 10/0.4- 1*60	285	60	55,2	14,92	40,28
217	КТП 10/0.4- 1*160	286	160	147,2	55,84	91,36
218	КТП 10/0.4- 1*100	287	100	92	21,77	70,23
219	КТП 10/0.4- 1*25	288	25	23	5,44	17,56
220	КТП 10/0.4- 1*100	289	100	92	28,43	63,57
221	КТП 10/04- 1*63	290	63	57,96	19,76	38,20
222	КТП 10/0.4- 1*100	291	100	92	19,56	72,44
223	ЩТП 10/0.4- 1*40	292	40	36,8	12,70	24,10

224	ЩТП 10/04- 1*63	300	63	57,96	20,36	37,60
225	ЩТП 10/04- 1*63	301	63	57,96	20,97	36,99
226	КТП-10/0,4- 1*63	302	63	57,96	12,30	45,66
227	КТП 10/0.4- 1*100	303	100	92	18,14	73,86
228	ЗТП 10/0.4- 1*160+1-250	305	410	206,08	37,09	168,99
229	КТП 10/04- 1*63	306	63	57,96	26,01	31,95
230	КТП 10/04- 1*63	307	63	57,96	14,11	43,85
231	КТП 10/0.4- 1*100	308	100	92	25,60	66,40
232	КТП 10/0.4- 1*100	309	100	92	19,76	72,24
233	ЗТП10/0.4- 1*63	310	63	57,96	29,64	28,32
234	КТП 10/0.4- 1*160	311	160	147,2	55,24	91,96
235	КТП 10/0.4- 1*100	312	100	92	20,16	71,84
236	ЗТП 10/0.4- 1*400+1*250	313	650	322	9,68	312,32
237	КТП 10/0.4- 1*60	314	60	55,2	12,70	42,50
238	ЗТП 10/0.4- 1*400+1*250	315	650	322	49,80	272,20
239	КТП 10/0.4- 1*160	316	160	147,2	44,15	103,05
240	КТП 10/0.4- 1*160	317	160	147,2	48,38	98,82
241	КТПП 10/0.4- 1*100	318	100	92	12,10	79,90
242	КТП 10/0.4- 1*250	319	250	230	45,76	184,24
243	ЗТП 10/0.4- 1*250+1*400	320	650	322	32,86	289,14
244	КТП 10/0.4- 1*100	321	100	92	41,93	50,07
245	КТП 10/0.4- 1*100	322	100	92	29,23	62,77
246	КТП 10/0.4- 1*100	323	100	92	25,81	66,19
247	КТП 10/0.4- 1*60	324	60	55,2	11,69	43,51
248	КТП 10/0.4- 1*160	325	160	147,2	32,05	115,15
249	КТП 10/0.4- 1*250	326	250	230	55,04	174,96
250	КТП 10/0.4- 1*250	327	250	230	48,79	181,21
251	ЗТП10/0.4- 1*100	328	100	92	69,75	22,25
252	КТП 10/0.4- 1*50	329	50	46	19,76	26,24
253	КТП 10/0.4- 1*100	330	100	92	26,01	65,99
254	КТП 10/0.4- 1*60	331	60	55,2	41,53	13,67
255	КТП 10/0.4- 1*160	332	160	147,2	61,89	85,31
256	КТП 10/0.4- 1*160	333	160	147,2	18,95	128,25
257	КТП 10/0.4- 1*40	334	40	36,8	10,68	26,12
258	КТП 10/0.4- 1*100	335	100	92	21,37	70,63
259	КТП 10/0.4- 1*250	336	250	230	63,10	166,90
260	КТП 10/0.4- 1*60	337	60	55,2	22,18	33,02
261	ЗТП 10/0.4- 1*400	338	400	368	58,06	309,94
262	КТП 10/0.4- 1*60	339	60	55,2	20,56	34,64
263	КТП 10/0.4- 1*180	340	180	165,6	45,36	120,24
264	ЗТП 10/0.4- 1*250+1*320	341	570	322	18,95	303,05
265	КТП 10/04- 1*63	342	63	57,96	18,35	39,61
266	КТП 10/0.4- 1*40	343	40	36,8	8,47	28,33
267	КТП 6/0.4- 1*160	344	160	147,2	33,26	113,94
268	КТП 10/0.4- 1*160	345	160	147,2	38,91	108,29
269	КТП 10/0.4- 1*100	347	100	92	30,04	61,96
270	КТП 10/0.4- 1*2,5	348	2,5	2,3	1,21	1,09
271	КТП 10/0.4- 1*100	350	100	92	35,08	56,92
272	КТП 10/0.4- 1*250	352	250	230	76,00	154,00
273	ЗТП 10/0.4- 1*400	353	400	368	77,82	290,18
274	КТП 10/0.4- 1*63	354	63	57,96	10,89	47,07
275	КТП 10/0.4- 1*160	355	160	147,2	38,10	109,10
276	ЩТП 10/04- 1*63	356	63	57,96	24,19	33,77
277	КТП 10/0.4- 1*40	359	40	36,8	11,89	24,91
278	КТП 10/0.4- 1*160	360	160	147,2	40,12	107,08
279	КТП10/0.4- 1*50	361	50	46	11,49	34,51
280	КТП 10/0.4- 1*100	362	100	92	28,83	63,17
281	КТП 10/0.4- 1*100	363	100	92	9,27	82,73
282	КТПП 10/0.4- 1*250	364	250	230	57,05	172,95
283	КТП 10/0.4- 1*100	365	100	92	30,04	61,96
284	КТП 6/0.4- 1*160	367	160	147,2	1,01	146,19
285	КТП 10/0.4- 1*100	368	100	92	8,06	83,94
286	КТП 10/0.4- 1*100	369	100	92	27,82	64,18
287	КТП 10/0.4- 1*100	370	63	57,96	20,77	37,19
288	КТП 10/0.4- 1*160	371	160	147,2	35,89	111,31
289	КТП 10/0.4- 1*40	372	40	36,8	13,31	23,49
290	КТП 10/04- 1*63	373	63	57,96	13,51	44,45
291	КТП 10/0.4- 1*100	374	100	92	24,60	67,40
292	КТП 10/0.4- 1*160	375	160	147,2	46,17	101,03
293	КТП 10/0.4- 1*40	376	40	36,8	15,93	20,87
294	КТП 6/0.4- 1*100	377	100	92	26,41	65,59
295	КТП10/0.4- 1*20	378	20	18,4	0,81	17,59
296	КТП 10/0.4- 1*100	379	100	92	16,13	75,87
297	КТП 10/0.4- 1*25	381	25	23	4,84	18,16
298	КТП 10/0.4- 1*100	382	100	92	19,76	72,24
299	КТП 10/0.4- 1*160	383	160	147,2	55,44	91,76
300	КТП 10/0.4- 1*100	384	100	92	22,18	69,82
301	ЗТП10/0.4- 1*400	385	400	368	40,52	327,48
302	КТП 10/0.4- 1*40	387	40	36,8	9,68	27,12

303	КТП 10/0.4- 1*60	388	60	55,2	15,32	39,88
304	ЗТП 10/0.4 -1* 400	390	400	368	77,21	290,79
305	КТП 10/0.4- 1*250	391	250	230	47,38	182,62
306	КТП 10/0.4- 1*160	392	160	147,2	35,08	112,12
307	КТП 10/0.4- 1*100	393	100	92	22,18	69,82
308	КТП 10/0.4- 1*100	394	160	147,2	54,03	93,17
309	КТП 10/04- 1*63	395	63	57,96	21,97	35,99
310	ЗТП10/0.4- 1*100+1*160	396	260	128,8	25,60	103,20
311	КТП 10/0.4- 1*100	397	100	92	25,00	67,00
312	КТП 10/0.4- 1*160	399	160	147,2	56,25	90,95
313	КТП 10/0.4- 1*250	400	250	230	50,80	179,20
314	КТП 10/0.4- 1*100	401	100	92	26,41	65,59
315	КТП 10/0.4- 1*100	402	100	92	24,39	67,61
316	КТП 10/0.4- 1*100	403	100	92	24,80	67,20
317	КТП 10/0.4- 1*40	404	40	36,8	13,91	22,89
318	КТП 10/0.4- 1*60	405	60	55,2	19,35	35,85
319	ЗТП 10/0.4- 1*63	406	63	57,96	17,54	40,42
320	КТП 10/04- 1*63	407	63	57,96	22,58	35,38
321	КТП 10/0.4- 1*160	410	160	147,2	37,50	109,70
322	КТП 10/0.4- 1*100	411	100	92	10,89	81,11
323	КТП 10/0.4- 1*160	413	160	147,2	38,10	109,10
324	КТП 10/0.4- 1*160	414	160	147,2	35,28	111,92
325	КТП10/0.4- 1*250	415	250	230	56,45	173,55
326	КТП-10/0,4- 1*160	416	160	147,2	39,72	107,48
327	КТП 10/0.4- 1*100	417	100	92	30,44	61,56
328	КТП 10/0.4- 1*250	418	250	230	45,76	184,24
329	ЗТП 10/0.4- 1*250	419	250	230	60,68	169,32
330	КТП 10/0.4- 1*60	420	60	55,2	15,73	39,47
331	КТП 10/0.4- 1*40	421	40	36,8	6,85	29,95
332	КТП 10/0.4- 1*60	422	60	55,2	15,32	39,88
333	КТП 10/0.4- 1*100	423	100	92	28,43	63,57
334	КТП 10/04- 1*63	424	63	57,96	17,34	40,62
335	КТП 10/04- 1*63	425	63	57,96	16,53	41,43
336	КТП 10/0.4- 1*100	427	100	92	32,46	59,54
337	КТП 10/0.4- 1*100	428	100	92	28,22	63,78
338	ЗТП10/0.4- 1*250+1*250	431	500	322	61,09	260,91
339	КТП 10/0.4- 1*40	432	40	36,8	12,30	24,50
340	КТП 10/0.4- 1*100	433	100	92	20,36	71,64
341	КТП 10/0.4- 1*160	436	160	147,2	46,57	100,63
342	КТП 10/0.4- 1*100	437	100	92	20,36	71,64
343	КТП 10/0.4- 1-100	439	100	92	5,64	86,36
344	КТП 10/0.4- 1*400	440	400	368	76,00	292,00
345	КТП 10/0.4- 1*40	443	40	36,8	12,90	23,90
346	ЗТП 10/0.4- 1*400	444	400	368	50,00	318,00
347	КТП 10/0.4- 1*100	445	100	92	14,31	77,69
348	ЩТП 10/0.4- 1*20	446	20	18,4	2,42	15,98
349	КТП 10/0.4- 1*400	448	400	368	73,79	294,21
350	КТП 10/0.4- 1*250	449	250	230	49,59	180,41
351	ЗТП10/0,4кВ- 1*400	451	400	368	67,94	300,06
352	ЗТП10/0,4кВ- 1*160	452	160	147,2	32,26	114,94
353	КТП 10/0.4- 1*100	453	100	92	27,01	64,99
354	КТП 10/0.4- 1*100	458	160	147,2	32,66	114,54

